

芳賀小学校

番号	①	路線名	横塚六丁目11号線
住所	郡山市石淵町		
交通量が増え、道が狭く、カーブも多く危険			


番号	②	路線名	県道 斎藤下行合線
住所	郡山市大平町字後田		
道路の幅員が大変狭く、見通しが悪い。			

番号	③	路線名	芳賀二横塚二丁目線
住所	郡山市芳賀一丁目		
コンビニに出入りする車が多く、児童の安全面に不安がある。			

番号	④	路線名	芳賀二横塚二丁目線
住所	郡山市横塚一丁目		
通勤通学時には裏道としても利用され、交通量も多く危険な状態にある。			

番号	⑤	路線名	芳賀二丁目7号線
住所	芳賀二丁目 地内		
道路幅は狭く側溝に蓋がない。落下の危険があり危険である。			

番号	⑥	路線名	佐野良横塚線
住所	横塚一丁目 地内		
点滅信号が撤去され田箇所であり、南側、西側の見通しが悪く危険。			



番号	⑦	路線名	松本町芳賀三丁目線
住所	芳賀二丁目 地内		
進入禁止の標識の検討 停止線補修 警察官による立哨			

番号	⑧	路線名	県道 小野郡山線
住所	石淵町 地内		
幹線道路への抜け道となっており、交差点に無理に進入する車両が多い。			

番号	⑨	路線名	県道 小野郡山線
住所	芳賀二丁目 地内		
通勤時間帯に交通量が多く、交差点に無理に進入する車両が多い。			

番号	⑩	路線名	芳賀二横塚二丁目線
住所	昭和二丁目 地内		
歩道がなく、歩行者の安全が十分に確保できない。 (下校時・帰宅後)			

番号	⑪	路線名	横塚五丁目一丁目線
住所	横塚一丁目 地内		
道幅が狭いわりに、車の交通量が多い。			

番号	⑫	路線名	県道 斉藤下行合線
住所	田村町下行合字上河原 地内		
歩道がなく、歩行者が車道を歩かざるを得ず危険である。			