

対 策 一 覧 表

【守山小学校】

(住所:郡山市田村町守山字三ノ丸1)

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	守山金沢線	郡山市 田村 町 山中 字	金沢地区から国道49号までの市道に歩道がないため、危険	H24・H25・H26	歩道新設・路肩カラー舗装	市	H25～H29	○	○	○		
2	県道	田村安積線	郡山市 田村 町 守山 字 西河原	道路幅員が狭小で歩行者が危険なため、拡幅願う	H24・H27	区画線・路面標示(減速)・道路改良(守山工区)	県	H26	○	○	○		
3	国道	国道49号	郡山市 田村 町 山中 字 日照田	一部区間の歩車道幅員が狭小で通行車両と近接し、安心して歩けない。	H24	交差点改良事業中(山中交差点)交差点改良に併せて歩道拡幅検討	国	H25～	○	○	○		
4	国道	国道49号	郡山市 田村 町 岩作 字 穂多礼	セブンイレブン前交差点は交通量が多く危険	H25	路面カラー舗装	国		○				
5	市道	谷田川高倉線	郡山市 田村 町 金沢 字 広畑	砂利置き場があり、大型トラックの出入りが多いので危険									
6	市道	守山金沢線	郡山市 田村 町 金沢 字 仲原	東山ヒルズより東側の路肩が狭く、歩行者が危険	H25	道路改良	市	H26	○	○	○		
7	国道	国道49号	郡山市 田村 町 守山 字 殿町	多数の児童が道路を横断し通学しているが、横断歩道がないため危険である。	H26	横断歩道の設置	公安	H27	○	○	○		
					H26	交差点部改良	国	H27	○	○			
8	市道	上道渡守山線	郡山市 田村 町 守山 字 殿町	路肩が狭く、通行車両と歩行者との離隔が十分にとれておらず危険。	H26	車線幅の縮小及び路肩の拡幅、路肩カラー塗装	市	H27	○	○	○		
						歩道設置	市		○				
9	県道	須賀川三春線	郡山市 田村 町 岩作 字 小人町	道幅が狭く、交通量は多く、特に水都線の踏切付近は大変危険である。歩道を設置するなどし、安全に歩けるようにしてほしい。	H28	踏切の拡幅、区画線補修、路面標示	県	H29	○	○	○		
10	市道	上道渡守山線	郡山市 田村 町 守山 字 殿町	道路脇側溝の石蓋が移動されたり割られたりすることが多い。	H29	地権者へ対応を依頼	市	H29	○	○	○		
11	市道	中町裏柏子川原歩道線	郡山市 田村 町 岩作 字 西川原	橋の両端に隙間があり危険である。防護柵等の設置要望。	H29	転落防止策の設置	市	H30	○	○	○		
12	県道	県道 須賀川・三春線	郡山市 田村 町 岩作 字 小人町	踏切付近に歩道がなく危険である。歩道の設置要望。	H29	踏切内に歩道の設置	県		○				
13	市道	守山金沢線	郡山市 田村 町 山中 字 籠田河原	守山金沢線の黒石川の橋梁工事箇所は、歩道がなく、橋の幅が狭い。工事が中断しているため、誘導員もいない。	H29	歩道橋が設置されるまで交通安全母の会に対応する。	地元	H29	○	○			
14	市道	守山金沢線	郡山市 田村 町 山中 字 香田	守山金沢線の交通量は非常に多く、道路を横断する児童数も多い。押しボタン式信号機の設置が望まれる。	H29	横断歩道の補修 押しボタン式の信号設置	公安		○				R2本部上申中
					H29	路面標示又は交差点のカラー化	市	H30	○	○	○		
15	市道	上道渡守山線	郡山市 田村 町 守山 字 殿町	路肩の広げカラー舗装がされたが、路肩が狭く十分な歩行空間が確保されず、車両と児童の距離が近く危険である。歩道を設置してほしい。	H30	歩道の整備 道路線形の見直し 路面標示	市		○				施工中
					H30	路面標示(本地部落)	市	R1	○	○			
16	県道	須賀川・三春線	郡山市 田村 町 守山 字 大町	スピード落とせ等の路面標示の設置してほしい。	H30	スピード抑制対策の検討	県	R2	○	○	○		
					H30	横断歩道の移設	公安		○				

【守山小学校】

(住所:郡山市田村町守山字三ノ丸1)

令和7年3月現在

[illegible]