

対 策 一 覧 表

【西田学園】

(住所: 郡山市西田町鬼生田字杉内535)

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所					現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
													P	D	C	A	備考
1	県道	三春日和田線	郡山市	西田	町	三町目	字 竹ノ内	道路の幅が狭く、交通量が多い。また、スピードを出す車が多い。	H25	速度標識の更新	公安	H26	○	○	○		
2	市道	石田石ノ鼻1号線	郡山市	西田	町	土棚	字 石田	交差点が不明確で、車の動きがわかりづらい。スピードを出して走行する車両が多い。	H25・H28	交差点内カラー舗装	市	H26	○	○	○		
3	市道	根木屋鬼生田線	郡山市	西田	町	三町目	字 吉田	交通量が多いため、横断するのが危険	H25・H28	通学路の変更	その他	H29	○	—	—	—	
4	市道	根木屋鬼生田線	郡山市	西田	町	三町目	字 杉内	交通量が多い。歩道がない。	H25	歩道、防護柵の設置	市	H25	○	○	○	○	
									H29	グリーンベルト・路面表示	市	H30	○	○			
5	市道	内出杉内線 外	郡山市	西田	町	鬼生田	字 杉内	広域農道の交差点で左右を確認しづらい。交通量も多い。交差点から小学校までの間は、路肩が狭い。	H27	信号形式の変更、横断歩道新設	公安	H30	○	○	○		
	市道								H27	ドットライン、側溝新設	市	H29	○	○			
6	市道	杉内山口1号線	郡山市	西田	町	鬼生田	字 杉内	西田中学校校地周辺の新設道路において、街灯などの整備が必要。	H28	防犯灯	市		○				
7	市道	大明関根線	郡山市	西田	町	三町目	字 大明	下校時、街灯が少ない。	H28	防犯灯	市	H29	○	○	○		
8	市道	内出杉内線	郡山市	西田	町	鬼生田	字 杉内	片側だけの押しボタン式の信号が設置されているが、交通量が多く、横断歩道が1カ所だけである。四方向の信号と横断歩道の設置を希望する。	H29 H30	信号機・横断歩道の設置	公安	H30	○	○	○	○	
9	県道	二本松金屋線	郡山市	西田	町	鬼生田	字 五反田	金沢橋は幅員が極小で、歩道もないため通行車両と児童との離隔が十分に取れず、危険である。	H26	路面幼児 歩道整備	県		○				鬼生田小学校④より引継
10	市道	杉内山口1号線	郡山市	西田	町	鬼生田	字 中野	人通りが少なく、街灯がない。児童が帰宅するとき、防犯上問題がある。街灯を設置してほしい。	H29 H30	防犯灯の設置	市	R4	○	○			鬼生田小学校⑥より引継
11	県道	三春日和田線	郡山市	西田	町	三町目	字 平	登校児童数は、少ないが歩道がなく、交通量が多いため危険である。また、路側帯も狭く危険である。	H29	グリーンベルト・路面表示	県	H30	○	○	○		三町目小学校⑥より引継
12	県道	三春日和田線	郡山市	西田	町	三町目	字 桜内	大谷地内より桜内地内へ移動の際、路側帯が狭く、歩行に危険を伴う。交通量は多く、速度も出ている。	H29	グリーンベルト 路面標示	県	H30	○	○	○		三町目小学校⑦より引継
									H29	速度の規制(不可)	公安	R2	○				
13	市道	大田2号線	郡山市	西田	町	大田	字 仲ノ内	交通量が多く、歩行者が安全に利用できる歩道がない。	H25	道路拡幅	市	H26～	○	○	○		大田小学校⑤より引継
14	市道	大田三町目線	郡山市	西田	町	大田	字 込内	郡山方面へ向かう車やトラック等がスピードを出している。減速等の注意喚起や横断歩道がない。	H29	横断歩道の設置 (H29設置)	公安	R2	○	○			大田小学校⑧より引継
15	市道	成宮立石線	郡山市	西田	町	根木屋	字 成宮	幅員が狭く、車両通行時に危険。	H26	道路改良(西田学園統合による見直し)	市	R3	○	○			対策見送り
16	市道	成宮立石線	郡山市	西田	町	根木屋	字 成宮	通行車両の速度が速く、児童が横断できない。	H26	道路改良(西田学園統合による見直し)	市	R3	○	○			対策見送り
17	市道	成宮立石線	郡山市	西田	町	根木屋	字 成宮	通行車両の速度が速く、児童が横断できない。	H26	区画線、ゼブラ帯、ポストコーンの設置	市	H30	○	○	○		根木屋小学校⑦より引継

【西田学園】

令和7年3月現在

[illegible]