

対 策 一 覧 表

【宮城小学校】

(住所: 郡山市中田町高倉字宮ノ脇218)

令和7年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	小野郡山線	郡山市 中田 町 高倉 字 舘	交通量が多く、カーブが続く急な下り坂になっている。ガードレールのない歩道。	H25	道路改良(高倉工区)	県	H12～	○	○	○		
2	県道	須賀川三春線	郡山市 中田 町 高倉 字 萩平	ガードレールがないうえ、歩道が狭い。交通量が多く危険である。	H25		県	R3	○	○			
			郡山市 中田 町 高倉 字 古御舘	交通量が多く、カーブが続く急な下り坂になっている。ガードレールのない歩道。		ガードレールの設置	県		○				
3	市道	萩平赤沼線	郡山市 中田 町 高倉 字 萩平	大雨による土砂崩れにより、道路の幅が狭まっている。	H25	区画線	市	R1	○	○			
4	県道	小野郡山線	郡山市 中田 町 高倉 字 下ノ沢	坂下やバスから歩道への合流点付近で交通量が多く速度超過の車が多く、横断に危険が伴う。	H25	道路改良(高倉工区)	県	H12～	○	○	○		
5	市道 市道	萩平赤沼線	郡山市 中田 町 高倉 字 台	幅員が狭く、車両と歩行者との離隔が十分に取れず危険である。	H25	道路拡幅の検討	市		○				
					H29	区画線の設置	市	H30	○	○	○		
					H29	防犯灯の設置	市	R4	○	○			
6	県道	小野郡山線	郡山市 中田 町 高倉 字 下ノ沢	交通量が多い交差点を避けるために通行したい経路があるが、未舗装のため道路状況が悪い。		-	その他		-	-	-	-	現状維持
7	市道	槻ノ口宮ノ口線	郡山市 中田 町 高倉 字 宮ノ脇	正門の前であるがカーブがきつく危険である。信号機が移設されたため見通しの悪いカーブの折に横断歩道があり、減速の標示はあるものの危険である。	H29	路面のカラー化	市		○				県で実施済み
			郡山市 町 字		H30	歩道の設置	市	R3	○				
			郡山市 町 字		H30	信号機の設置	公安		○				
8	県道	小野郡山線	郡山市 中田 町 高倉 字 古御舘	見通しの悪い交差点であり、県道の開通に伴い信号機を移設予定であるため、事故防止対策が必要である。(H28にも合同点検を実施)	H29	交差点のカラー化 路面標示(歩道部にはシールの設置)	県	R2	○	○			
					H29	横断歩道の設置	公安	R2	○	○			
9	市道	赤沼3号線	郡山市 中田 町 高倉 字 蔵屋敷	橋に白線はあるが、車がすれ違う際に侵入する危険がある。	H30	外側線の変更	市	H30	○	○	○		
10	県道	小野郡山線	郡山市 中田 町 高倉 字 蔵屋敷	歩道の幅がとても狭く、ガードレールやポールは設置されていない。直線であるため、車もスピードを出すため危険である。	H30	外側線 歩車道境界ブロックの補修	県	R2	○	○			
11	県道	小野郡山線	郡山市 中田 町 高倉 字 蔵屋敷	横断歩道はあるが車から歩行者が見えにくい。急カーブなため、車も速度を保ったまま進入する	H30	外側線の位置の変更 ラバーポールの設置	県	R2	○	○			
12	市道	槻ノ口宮ノ口線	郡山市 中田 町 高倉 字 井戸神	横断歩道はあるものの狭く急な坂道を降りてくる車があり、特に冬場は凍結して危険である。	H30	滑り止め舗装の補修 路面標示	市	R4	○	○			
						横断歩道の新設 停止線の補修	公安		○				新設は不可

対策一覧表

【宮城小学校】

(住所:郡山市中田町高倉字宮ノ脇218)

令和7年3月現在

[illegible]