遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	7	一方向ぶらんこ（2連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/4
				C			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 2200mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
5		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
6		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	7	一方向ぶらんこ（2連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
				C			

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
7		a

写真No.	劣化 支柱部　表示退色 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
8		b

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
9		a

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近以外）	判定
10		a

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか	判定
11		b

写真No.	劣化 吊り金具　一部腐食 腐食がないか（全数点検）	判定
12		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	7	一方向ぶらんこ（2連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
				c			

写真No.	劣化 吊り金具　21→16.6～ 摩耗（摩耗 4 ヶ所）	判定
13		b

写真No.	劣化 吊り部材　部分的に腐食 腐食がないか	判定
14		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→4.9～等 摩耗（摩耗 4 ヶ所）　9→8.0～	判定
15		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→4.9～等 摩耗（摩耗 4 ヶ所）　8→6.6～	判定
16		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→4.9～等 摩耗（摩耗 4 ヶ所）　8→4.9～	判定
17		c

写真No.	劣化 着座部　9→6.2～ 摩耗･腐食（全数点検）（摩耗･腐食 4 ヶ所）	判定
18		c

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	7	一方向ぶらんこ（2連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
				C			

写真No.	劣化 着座部　金具腐食 摩耗･腐食（全数点検）（摩耗･腐食 4 ヶ所）	判定
19		b

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	8	ぶらんこ柵（2連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	劣化 支柱部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
2		b

写真No.	劣化 支柱部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
3		b

写真No.	劣化 支柱部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
4		b

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
5		a

写真No.	劣化 横架材　一部腐食 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
6		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	8	ぶらんこ柵（2連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 横架材　一部腐食 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
7		b

写真No.	劣化 横架材　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
8		a

写真No.	劣化 横架材　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
9		a

写真No.	劣化 継手金具　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか　（全数点検）	判定
10		a

写真No.	劣化 継手金具　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか　（全数点検）	判定
11		a

写真No.	劣化 継手金具　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか　（全数点検）	判定
12		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	9	一方向ぶらんこ（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/5
				C			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 2170mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
5		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
6		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	9	一方向ぶらんこ（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/5
				C			

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
7		b

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
8		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
9		a

写真No.	劣化 支柱部　表示退色 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
10		b

写真No.	劣化 梁部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近）	判定
11		a

写真No.	劣化 梁部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近）	判定
12		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	9	一方向ぶらんこ（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/5
				C			

写真No.	劣化 梁部　メッキ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
13		a

写真No.	劣化 梁部　メッキ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
14		a

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか	判定
15		b

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか	判定
16		b

写真No.	劣化 吊り金具　一部腐食 腐食がないか（全数点検）	判定
17		b

写真No.	劣化 吊り金具　21→16.8～等 摩耗（摩耗 8 ヶ所）	判定
18		c



遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	9	一方向ぶらんこ（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/5
				c			

写真No.	劣化 吊り部材　部分的に腐食 腐食がないか	判定
19		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→4.8～等 摩耗（摩耗８ヶ所）9→8.0～	判定
20		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→4.8～等 摩耗（摩耗８ヶ所）8→6.3～	判定
21		b



写真No.	劣化 吊り部材　8→4.8～等 摩耗（摩耗８ヶ所）8→4.8～	判定
22		c

写真No.	劣化 着座部　9→6.3～ 摩耗･腐食（全数点検）（摩耗･腐食８ヶ所）	判定
23		c

写真No.	劣化 着座部　金具腐食 摩耗･腐食（全数点検）（摩耗･腐食８ヶ所）	判定
24		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	9	一方向ぶらんこ（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	5/5
				C			

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	判定
25		a

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	10	ぶらんこ柵（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/3
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
2		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
3		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
4		b

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
5		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
6		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	10	ぶらんこ柵（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/3
				b			

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
7		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
8		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近以外）	判定
9		a



写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近以外）	判定
10		a

写真No.	劣化 継手金具　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか　（全数点検）	判定
11		a

写真No.	劣化 継手金具　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか　（全数点検）	判定
12		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	10	ぶらんこ柵（4連）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/3
				b			

写真No.		判定
13	劣化 継手金具　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか　（全数点検）	a

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	11	ネットクライマー（ザイルクライミング）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/4
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 2000mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近）	判定
5		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
6		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	11	ネットクライマー（ザイルクライミング）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
				b			

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
7		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
8		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
9		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
10		a

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
11		a

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 摩耗・腐食がないか（締結部附近）	判定
12		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	11	ネットクライマー（ザイルクライミング）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
				b			

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
13		b



写真No.	劣化 ワイヤーロープ　摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
14		b

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
15		b

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
16		b

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
17		b

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
18		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	11	ネットクライマー（ザイルクライミング）　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
				b			

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
19		a

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
20		a



写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
21		a

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
22		a

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
23		a

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
24		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/8
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 1920mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 摩耗がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 摩耗がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/8
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 摩耗がないか	判定
7		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 摩耗がないか	判定
8		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 摩耗がないか	判定
9		a



写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 摩耗がないか	判定
10		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 変形・クラックがないか	判定
11		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 変形・クラックがないか	判定
12		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/8
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 変形・クラックがないか	判定
13		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 変形・クラックがないか	判定
14		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 変形・クラックがないか	判定
15		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 変形・クラックがないか	判定
16		a

写真No.	劣化 プラスチック 崖・岩 小岩ぐらつき 破損　（破損 1 ヶ所）	判定
17		b

写真No.	劣化 登行部 (ホールド) 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
18		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/8
				b			

写真No.	劣化 登行部 (ホールド) 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
19		a

写真No.	劣化 登行部 (ホールド) 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
20		a

写真No.	劣化 登行部 (ホールド) 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
21		a

写真No.	劣化 登行部 (ホールド) 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
22		a

写真No.	劣化 登行部 (ホールド) 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
23		a

写真No.	劣化 手すり・柵部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	判定
24		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	5/8
				b			

写真No.	劣化 手すり・柵部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	判定
25		a

写真No.	劣化 手すり・柵部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	判定
26		a

写真No.	劣化 手すり・柵部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	判定
27		a

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　一部摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
28		b

写真No.	劣化 ワイヤーロープ　一部摩耗 摩耗・腐食がないか（締結部附近以外）	判定
29		b

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
30		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	6/8
				b			

写真No.	劣化 ワイヤーロープ 止め金具が緩んでないか	判定
31		a



写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
32		a

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
33		a

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
34		a



写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
35		a

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
36		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	7/8
				b			

写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
37		a

写真No.	劣化 縦部材 <リングタワー・横棒はしご> 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
38		a

写真No.	劣化 縦部材 <リングタワー・横棒はしご> 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
39		a

写真No.	劣化 縦部材 <リングタワー・横棒はしご> 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
40		a

写真No.	劣化 縦部材 <リングタワー・横棒はしご> 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
41		a

写真No.	劣化 縦部材 <リングタワー・横棒はしご> 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
42		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	12	クリフライマー　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	8/8
				b			

写真No.	劣化 横架材 <リングタワー・横棒はしご>	判定
43	一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	a

写真No.	劣化 横架材 <リングタワー・横棒はしご>	判定
44	一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	a

写真No.	劣化 横架材 <リングタワー・横棒はしご>	判定
45	一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	a

写真No.	劣化 横架材 <リングタワー・横棒はしご>	判定
46	一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか	a

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	13	すべり台　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/6
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 1600mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 登行部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
5		b

写真No.	劣化 登行部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（ササラ・手すり）	判定
6		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	13	すべり台　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/6
				b			

写真No.	劣化 登行部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（ササラ・手すり）	判定
7		b

写真No.	劣化 登行部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（ササラ・手すり）	判定
8		b

写真No.	劣化 登行部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
9		b

写真No.	劣化 出発部　摩耗 腐食・摩耗がないか（床板）	判定
10		b

写真No.	劣化 出発部　摩耗 腐食・摩耗がないか（床板）	判定
11		b

写真No.	劣化 出発部 腐食がないか（手すり）	判定
12		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	13	すべり台　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/6
				b			

写真No.	劣化 出発部 腐食がないか（手すり）	判定
13		a

写真No.	劣化 支柱部・梁部 部分的に腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
14		b

写真No.	劣化 支柱部・梁部 部分的に腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
15		b

写真No.	劣化 支柱部・梁部 一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）　（全数点検）	判定
16		b

写真No.	劣化 支柱部・梁部 一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）　（全数点検）	判定
17		b

写真No.	劣化 支柱部・梁部 一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）　（全数点検）	判定
18		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	13	すべり台　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/6
				b			

写真No.	劣化 支柱部・梁部 一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）　（全数点検）	判定
19		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
20		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
21		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
22		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
23		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
24		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	13	すべり台　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	5/6
				b			

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
25		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
26		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
27		b

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
28		a

写真No.	劣化 滑降部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（滑降面・側面）　（全数点検）	判定
29		b



写真No.	劣化 滑降部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（滑降面・側面）　（全数点検）	判定
30		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	13	すべり台　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	6/6
				b			

写真No.	劣化 滑降部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（滑降面・側面）　（全数点検）	判定
31		b

写真No.	劣化 滑降部　ﾒｯｷ露出～腐食 腐食がないか（滑降面・側面）　（全数点検）	判定
32		b

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	判定
33		a

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	14	鉄棒　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/4
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 1120mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 支柱部　ﾒｯｷ露出 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
5		a

写真No.	劣化 支柱部　ﾒｯｷ露出 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
6		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	14	鉄棒　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/4
				b			

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
7		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
8		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
9		b

写真No.	劣化 支柱部　ｼｰﾙ剥れ 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
10		b

写真No.	劣化 握り棒部　腐食 腐食がないか	判定
11		b

写真No.	劣化 握り棒部　腐食 腐食がないか	判定
12		b

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	14	鉄棒　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/4
				b			

写真No.	劣化 握り棒部　２本 ぐらつきがないか	判定
13		b

写真No.	劣化 握り棒部　２本 ぐらつきがないか	判定
14		b

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか　（全数点検）	判定
15		b

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか　（全数点検）	判定
16		b

写真No.	劣化 継手金具　増し締め ボルトの緩みがないか	判定
17		a

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	判定
18		a

遊具点検報告書
（児童広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	001	児童広場	点検日	2022年2月16日
施設	14	鉄棒　（児童公園）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/4
				b			

写真No.	追加作業	判定
19	ボルト類の増し締め	済

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場遊具調書）

遊 具 調 書

12220104

所在施設名	開成山公園 / 幼児広場	管理番号 182-002	住所	郡山市開成一丁目5

管理番号	製 品 名	構造部材 消耗部材	製造社 設置年月日	対象年齢・シール有無 備考
１５	一方向ぶらんこ 一方向ぶらんこ （幼児広場 2連）	支柱・梁/継手金具・基礎 吊り金具/吊り部材/着座部	株式会社中村製作所 2014/03	3歳～12歳／有
１６	ぶらんこ柵 ぶらんこ柵 （幼児広場）	支柱・横架材/継手金具・基礎 	株式会社中村製作所 2014/03	／無
１７	スプリング遊具 着座型 スプリング遊具（パンダ）（幼児広場）	上物/台座・基礎 スプリング	株式会社コトブキ 2014/03	3歳～6歳／有
１８	スプリング遊具 着座型 スプリング遊具（コアラ）（幼児広場）	上物/台座・基礎 スプリング	株式会社コトブキ 2014/03	3歳～6歳／有
１９	スプリング遊具 着座型 スプリング遊具（ライオン）（幼児広場）	上物/台座・基礎 スプリング	株式会社コトブキ 2014/03	3歳～6歳／有
２０	ロッキング遊具 ロッキング遊具（バイク）（幼児広場）	上物・支柱/基礎 支点部	株式会社コトブキ 2014/03	3歳～6歳／無
２１	すべり台 すべり台（ゾウ）（幼児広場）	登行・出発部/接合部・基礎 滑降部	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有
２２	ロッキング遊具 ロッキング遊具（ヒコーキ）（幼児広場）	上物・支柱/基礎 支点部	株式会社コトブキ 2014/03	3歳～6歳／無
２３	動物（固定型） 置物 ゾウ （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／無
２４	動物（固定型） 置物 カバ （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有
２５	動物（固定型） 置物 ウサギ （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有
２６	動物（固定型） 置物 ブルドック （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有
２７	動物（固定型） 置物 パンダ （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有
２８	動物（固定型） 置物 バンビ （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有
２９	動物（固定型） 置物 カンガルー （幼児広場）	上物/基礎 	内田工業株式会社 2014/02	3歳～6歳／有

管理番号

遊具点検報告書
（幼児広場遊具調書）

遊 具 調 書

所在施設名	開成山公園　/　幼児広場	管理番号 182-002	住所	郡山市開成一丁目5

管理番号	製　品　名	構造部材 / 消耗部材	製造社 / 設置年月日	対象年齢・シール有無 / 備考
３０	動物（固定型）	上物/基礎	内田工業株式会社	3歳～6歳／有
	置物 スワン（幼児広場）		2014/02	
３１	動物（固定型）	上物/基礎	内田工業株式会社	3歳～6歳／有
	置物 ウマ（幼児広場）		2014/02	
３２	動物（固定型）	上物/基礎	内田工業株式会社	3歳～6歳／有
	置物 コアラ（幼児広場）		2014/02	
３３	複合遊具	柱･登行･出発部/継手金具･基礎	株式会社コトブキ	3歳～6歳／有
	複合系遊具（幼児広場）	滑降部	2014/03	
３４	サンドボックス型砂場	砂場枠/基礎	株式会社コトブキ	3歳～6歳／有
	砂場（幼児広場）	砂	2014/03	

管理番号

遊具点検報告書
（幼児広場遊具調書）

遊　具　調　書

所在施設名	開成山公園　/　幼児広場	管理番号 182-002	住所	郡山市開成一丁目5

15　一方向ぶらんこ（幼児広

16　ぶらんこ柵（幼児広場）

17　スプリング遊具（パンダ）（幼児

18　スプリング遊具（コアラ）（

19　スプリング遊具（ライオン）

20　ロッキング遊具（バイク）（幼児

21　すべり台（ゾウ）（幼児広

22　ロッキング遊具（ヒコーキ）

23　置物　ゾウ（幼児広場）

24　置物　カバ（幼児広場）

25　置物　ウサギ（幼児広場

26　置物　ブルドック（幼児広場）

27　置物　パンダ（幼児広場）

28　置物　バンビ（幼児広場）

29　置物　カンガルー（幼児広場）

遊具点検報告書
（幼児広場遊具調書）

遊　具　調　書

所在施設名	開成山公園　/　幼児広場	管理番号 182-002	住所	郡山市開成一丁目5

30　置物　スワン（幼児広場）

31　置物　ウマ（幼児広場）

32　置物　コアラ（幼児広場）

33　複合系遊具（幼児広場）

34　砂場（幼児広場）

遊具点検報告書
（幼児広場点検総括表）

定 期 点 検 総 括 表

12220104

所在施設名	開成山公園 / 幼児広場	管理番号 182-002	住所	郡山市開成一丁目5
点検社			点検日	2022年2月16日
点検者			確認者	

管理番号	製品名	機能判定 総合判定	使用	劣化 ハザード	特記事項	塗装判定
１５	一方向ぶらんこ （幼児広場 ２連）		可	b 2	・バケット型着座部の金具通し孔が変形し指の挟み込み孔(ハザード２)となっています。	B
１６	ぶらんこ柵 （幼児広場）		可	b		B
１７	スプリング遊具（パンダ） （幼児広場）		可	b	・供用後７年を超えています。供用中スプリングの交換が無かったとすれば推奨交換サイクル５～７年に達しており交換を検討する時期といえます。	B
１８	スプリング遊具（コアラ） （幼児広場）		可	b	・供用後７年を超えています。供用中スプリングの交換が無かったとすれば推奨交換サイクル５～７年に達しており交換を検討する時期といえます。	B
１９	スプリング遊具（ライオン） （幼児広場）		可	b	・供用後７年を超えています。供用中スプリングの交換が無かったとすれば推奨交換サイクル５～７年に達しており交換を検討する時期といえます。	B
２０	ロッキング遊具（バイク） （幼児広場）		可	b		B
２１	すべり台（ゾウ） （幼児広場）		可	b		B
２２	ロッキング遊具（ヒコーキ） （幼児広場）		可	b		B
２３	置物 ゾウ （幼児広場）		可	a		A
２４	置物 カバ （幼児広場）		可	b		B
２５	置物 ウサギ （幼児広場）		可	b		B
２６	置物 ブルドック （幼児広場）		可	b		B

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要 （使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要 （修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討 （使用不可）

管理番号

遊具点検報告書
（幼児広場点検総括表）

定 期 点 検 総 括 表

所在施設名	開成山公園 / 幼児広場	管理番号 182-002	住所	郡山市開成一丁目5
点検社			点検日	2022年2月16日
点検者			確認者	

管理番号	製品名	機能判定 総合判定	機能判定 使用	機能判定 劣化ハザード	特記事項	塗装判定
２７	置物 パンダ （幼児広場）		可	b		B
２８	置物 バンビ （幼児広場）		可	a		A
２９	置物 カンガルー （幼児広場）		可	b		B
３０	置物 スワン （幼児広場）		可	a		A
３１	置物 ウマ （幼児広場）		可	b		B
３２	置物 コアラ （幼児広場）		可	a		A
３３	複合系遊具 （幼児広場）		可	b		B
３４	砂場 （幼児広場）		可	b		A

（総合判定基準）

Ａ：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

Ｂ：軽微な異常があり、経過観察が必要 （使用可）

Ｃ：異常があり、修繕又は対策が必要 （修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

Ｄ：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討 （使用不可）

管理番号

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

一方向ぶらんこ定期点検表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　管理番号 15

製品名	一方向ぶらんこ　（幼児広場　2連）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社中村製作所	ＳＰ表示シール	(有)・無	製品番号	13002345
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	2,410 mm
構造部材１	支柱・梁	構造部材２	継手金具・基礎	消耗部材	吊り金具
吊り部材	着座部				
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳・３歳～６歳・(３歳～１２歳)・６歳～１２歳・大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定	
使用継続	A：健全であり、修繕の必要がない	A：健全な状態	
可	(B)：軽微な異常があり、経過観察が必要	(B)：部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
	C：異常があり、修繕又は対策が必要	C：全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
	D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討	-：対象無し	

ハザード		劣化	
0：傷害をもたらす物的ハザードがない状態		a：健全な状態	
1：軽度の傷害をもたらしうるハザードがある状態		(b)：軽微な劣化がある状態	
(2)：重大であるが恒久的ではない傷害をもたらしうるハザードがある状態		c：修繕の必要な劣化がある状態	
3：生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらしうるハザードがある状態		d：緊急修繕が必要な劣化がある状態	

特記事項：・バケット型着座部の金具通し孔が変形し指の挟み込み孔(ハザード２)となっています。

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

③指の挟み込み

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
指の挟み込み（φ8～25mm）	器具Ｅ	2　合・(否)	5	画像参照

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	目視・打診	a・(b)・c・d	6,7,8	部分的に腐食
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	(a)・b・c・d	9,10	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

梁部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（金具附近）	目視・打診	(a)・b・c・d	11,12,13	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	(a)・b・c・d	14,15,16	一部ﾒｯｷ露出
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

継手金具

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	17,18	一部腐食
ボルトの緩みがないか	打診・触診	(a)・b・c・d		
破損・割れ　（破損・割れ 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

吊り金具

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（全数点検）	目視	(a)・b・c・d	19	
回転不良がないか	触診・聴診	(a)・b・c・d		
ボルトの緩みがないか	打診・触診	(a)・b・c・d		
摩耗（摩耗 4 ヶ所）	触診	a・(b)・c・d	20,21	14→12.0～
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

吊り部材

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	22,23	部分的に腐食
ねじれ（全数点検）　（ねじれ 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		
摩耗（摩耗 2 ヶ所）	ノギス	a・(b)・c・d	24,25,26,27	8→6.6～等
摩耗（摩耗 2 ヶ所）	ノギス	a・(b)・c・d	28,29,30,31	6→4.6～等

破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	ⓐ・ｂ・ｃ・ｄ		

着座部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
摩耗・腐食（全数点検）（摩耗・腐食 2 ヶ所)	目視	a ・ⓑ・ c ・ d	32	11→8.6～
摩耗・腐食（全数点検）（摩耗・腐食 2 ヶ所)	目視	a ・ⓑ・ c ・ d	33	8→6.3～
破損など　（破損 2 ヶ所)	目視	a ・ⓑ・ c ・ d	34	金具変形

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか　（全数点検）	揺診	ⓐ・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所)	目視	ⓐ・ b ・ c ・ d	35	

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

ぶ ら ん こ 柵 定 期 点 検 表

12220104

（写真No. 1 ） 管理番号 16

製品名	ぶらんこ柵 （幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社中村製作所	ＳＰ表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	mm
構造部材１	支柱・横架材	構造部材２	継手金具・基礎	消耗部材	
対象年齢シール	~~有 ・ 無~~	対象年齢	~~１歳～３歳 ・ ３歳～６歳 ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人~~		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し
ハザード	特記事項参照	劣化 a： 健全な状態
		(b): 軽微な劣化がある状態
		c： 修繕の必要な劣化がある状態
		d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近） （４隅の４本）	目視・打診	a ・ (b) ・ c ・ d	2,3,4	一部腐食
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	(a) ・ b ・ c ・ d	5,6	
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

横架材

腐食がないか（金具附近） （全数点検）	目視・打診	(a) ・ b ・ c ・ d	7,8,9	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	(a) ・ b ・ c ・ d	10,11	
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

継手金具

腐食がないか （全数点検）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
ボルトの緩みがないか	打診・触診	(a) ・ b ・ c ・ d	12,13	増締で解消
破損・割れ （破損・割れ 0 ヶ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか （全数点検）	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

追加作業 1	ボルト類の増し締め		(済)	14	

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

スプリング遊具　着座型 定期点検表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　管理番号 17

製品名	スプリング遊具（パンダ）（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	(有)・無	製品番号	B1012331
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	510 mm
構造部材１	上物	構造部材２	台座・基礎	消耗部材	スプリング
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	Ａ： 健全な状態
可		(Ｂ)： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		Ｃ： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		－： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	ａ： 健全な状態 (ｂ)： 軽微な劣化がある状態 ｃ： 修繕の必要な劣化がある状態 ｄ： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項
・供用後７年を超えています。供用中スプリングの交換が無かったとすれば推奨交換サイクル５～７年に達しており交換を検討する時期といえます。

【劣化】

スプリング部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 1 ヶ所)	目視	a・(b)・c・d	7	年数経過

上物部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	8,9	摩耗
ボルトの緩みがないか　(全数点検)	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

台座部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d	10	
ボルトの緩みがないか　(全数点検)	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
ぐらつきがないか　(全数点検)	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

スプリング遊具　着座型 定期点検表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　管理番号 18

製品名	スプリング遊具（コアラ）（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	(有)・無	製品番号	B1012333
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	460 mm
構造部材１	上物	構造部材２	台座・基礎	消耗部材	スプリング
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B)： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	a： 健全な状態 (b)： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項
・供用後７年を超えています。供用中スプリングの交換が無かったとすれば推奨交換サイクル５～７年に達しており交換を検討する時期といえます。

【劣化】

スプリング部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 1 ヶ所)	目視	a・(b)・c・d	7	年数経過

上物部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	8,9	摩耗
ボルトの緩みがないか　(全数点検)	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 1 ヶ所)	目視	a・(b)・c・d	10	一部欠落

台座部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d	11	
ボルトの緩みがないか　(全数点検)	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
ぐらつきがないか　(全数点検)	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

スプリング遊具　着座型 定期点検表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　管理番号 19

製品名	スプリング遊具（ライオン）　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	(有)・無	製品番号	B1012332
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	500 mm
構造部材１	上物	構造部材２	台座・基礎	消耗部材	スプリング
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B)： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	a： 健全な状態 (b)： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項
・供用後７年を超えています。供用中スプリングの交換が無かったとすれば推奨交換サイクル５～７年に達しており交換を検討する時期といえます。

【劣化】

スプリング部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 1 ヶ所)	目視	a・b・(c)・d	7	年数経過

上物部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	8,9	摩耗
ボルトの緩みがないか　(全数点検)	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d	10	ぐらつき
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

台座部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d	11	
ボルトの緩みがないか　(全数点検)	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
ぐらつきがないか　(全数点検)	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

ロッキング遊具 定期点検表

12220104

（写真No. 1, 2 ）　管理番号 20

製品名	ロッキング遊具（バイク）(幼児広場)	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	有 ・ (無)	製品番号	B1011763
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	580 mm
構造部材１	上物・支柱	構造部材２	基礎	消耗部材	支点部
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	１歳～３歳 ・ (３歳～６歳) ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態 (B)： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 a： 健全な状態 (b)： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗・腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d	3	
ボルトの緩みがないか （全数点検）	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

支点部（リンク部）

腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	4	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

上物部

摩耗・腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	5,6,7	摩耗
ボルトの緩みがないか （全数点検）	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など （破損 2 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	8	板の反り

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか （全数点検）	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損 （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

すべり台 定期点検表

12220104

（写真No. 1, 2, 3, 4 ）　管理番号 21

製品名	すべり台（ゾウ）（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-3
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	1,000 mm
構造部材１	登行・出発部	構造部材２	接合部・基礎	消耗部材	滑降部
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	a： 健全な状態 (b): 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項：

【劣化】

登行部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	目視・打診	(a)・b・c・d	5	
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視・打診	(a)・b・c・d	6	
腐食・摩耗がないか（踏板）	目視・打診	a・(b)・c・d	7	摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

出発部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食・摩耗がないか（床板）	目視・打診	a・(b)・c・d	8	摩耗
腐食がないか（手すり）	目視・打診	(a)・b・c・d	9	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

プラスチック 胴体部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	10	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損 （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

滑降部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	目視・打診	(a)・b・c・d	11	
腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	目視・打診	(a)・b・c・d		
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	a・(b)・c・d	12,13,14	摩耗
破損など （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
ぐらつきがないか （全数点検）	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損 （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	15	

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

ロッキング遊具 定期点検表

12220104

（写真No.　1, 2　）　管理番号 22

製品名	ロッキング遊具（ヒコーキ）　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	有 ・ (無)	製品番号	B1012117
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	580 mm
構造部材１	上物・支柱	構造部材２	基礎	消耗部材	支点部
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	１歳～３歳 ・ (３歳～６歳) ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態 (B)： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 a： 健全な状態 (b)： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗・腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d	3,4	
ボルトの緩みがないか　（全数点検）	打診・触診	(a)・b・c・d	5	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

支点部（リンク部）

腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	6	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

上物部

摩耗・腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	7,8,9	摩耗
ボルトの緩みがないか　（全数点検）	打診・触診	(a)・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 2 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	10	板の反り
破損など　（破損 1 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	11	ｼｰﾙ消失

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか　（全数点検）	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3　）　管理番号 23

製品名	置物　ゾウ　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-4
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	540 mm
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	１歳～３歳 ・ (３歳～６歳) ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	(Ａ)：健全な状態 Ｂ：部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 Ｃ：全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －：対象無し
可		
ハザード	特記事項参照	劣化 (ａ)：健全な状態 ｂ：軽微な劣化がある状態 ｃ：修繕の必要な劣化がある状態 ｄ：緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック　本体部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	4,5,6	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 24

製品名	置物　カバ　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-5
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	270 ㎜
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	a： 健全な状態 (b): 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項：

【劣化】

プラスチック　本体部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
摩耗がないか	目視	a・(b)・c・d	5,6,7	一部摩耗
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　（破損 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 25

製品名	置物　ウサギ　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-6
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	270 ㎜
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	Ａ： 健全な状態 (Ｂ): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 Ｃ： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 ａ： 健全な状態 (ｂ): 軽微な劣化がある状態 ｃ： 修繕の必要な劣化がある状態 ｄ： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック　本体部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6,7	一部塗膜剥離
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　（破損 1 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	8	傾斜

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 26

製品名	置物　ブルドック　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-7
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	250 ㎜
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し
ハザード	特記事項参照	劣化
		a： 健全な状態
		(b): 軽微な劣化がある状態
		c： 修繕の必要な劣化がある状態
		d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック　本体部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
摩耗がないか	目視	a ・(b)・ c ・ d	5,6,7	一部摩耗
変形・クラックがないか	目視	(a)・ b ・ c ・ d		
変色がないか	目視	(a)・ b ・ c ・ d		
破損　（破損 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No. 1, 2, 3, 4 ）　　管理番号 27

製品名	置物 パンダ （幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-8
設置年月	2014年2月1日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	450 ㎜
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	Ａ： 健全な状態
可		(Ｂ): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		Ｃ： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		－： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	ａ： 健全な状態 (ｂ): 軽微な劣化がある状態 ｃ： 修繕の必要な劣化がある状態 ｄ： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項

【劣化】

プラスチック　本体部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗がないか	目視	a ・(b)・ c ・ d	5,6,7	一部摩耗
変形・クラックがないか	目視	(a)・ b ・ c ・ d		
変色がないか	目視	(a)・ b ・ c ・ d		
破損 （破損 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損 （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No. 1, 2, 3, 4 ）　　管理番号 28

製品名	置物 バンビ （幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-9
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	250 ㎜
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	(A): 健全な状態 B： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 (a): 健全な状態 b： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック　本体部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損 （破損 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損 （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 29

製品名	置物　カンガルー　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-10
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	300 mm
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態
可		(B): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-： 対象無し

ハザード	劣化
特記事項参照	a： 健全な状態 (b): 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態

特記事項：

【劣化】

プラスチック　本体部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗がないか	目視	a・(b)・c・d	5,6	一部摩耗
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　（破損 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 30

製品名	置物　スワン　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-11
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	230 mm
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	(A): 健全な状態 B： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード	特記事項参照	劣化 (a): 健全な状態 b： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック　本体部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　（破損 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 31

製品名	置物　ウマ　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	290 mm
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・ (３歳～６歳) ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A： 健全な状態 (B): 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 a： 健全な状態 (b): 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック　本体部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
摩耗がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	5,6,7	一部摩耗
変形・クラックがないか	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
変色がないか	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損　（破損 ヶ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

動 物 （ 固 定 型 ） 定 期 点 検 表

12220104

（写真No. 1, 2, 3, 4 ）　管理番号 32

製品名	置物 コアラ （幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	内田工業株式会社	ＳＰ表示シール	(有) ・ 無	製品番号	460384-13
設置年月	2014年2月28日	経過年月	8 年 0 月	落下高さ	300 ㎜
構造部材１	上物	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	(A): 健全な状態 B： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 (a): 健全な状態 b： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

プラスチック 本体部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6,7,8	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損 （破損 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損 （破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

複　合　遊　具　定　期　点　検　表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号　33

製品名	複合系遊具　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	(有)・無	製品番号	A1001628
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	1,470 mm
構造部材１	柱・登行・出発部	構造部材２	継手金具・基礎	消耗部材	滑降部
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	A：健全な状態
可		(B)：部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態
		C：全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態
		-：対象無し
ハザード	特記事項参照	劣化 a：健全な状態
		(b)：軽微な劣化がある状態
		c：修繕の必要な劣化がある状態
		d：緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近）	目視・打診	(a)・b・c・d	5,6	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	(a)・b・c・d	7,8	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

手すり・柵部　・通話管

腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d	9～13	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

プラスチック　壁・飾り

摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	14	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d	15～20	
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

床部

腐食がないか	目視・打診	(a)・b・c・d		
摩耗・へこみがないか	目視・触診	a・(b)・c・d	21～24	摩耗
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

梁部　(床受け)

腐食がないか（金具附近）	目視・打診	(a)・b・c・d	25	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	(a)・b・c・d	26,27	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

プラスチック　登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		28	
摩耗がないか	目視	(a)・b・c・d	29	
変形・クラックがないか	目視	(a)・b・c・d		
変色がないか	目視	(a)・b・c・d		
破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

継手金具

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
腐食がないか	目視・打診	a・(b)・c・d	30～41	部分的に腐食
ボルトの緩みがないか	打診・触診	(a)・b・c・d		
破損・割れ　(破損・割れ 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d	42	

<すべり台(螺旋型)>

滑降部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			
腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	目視・打診	(a)・b・c・d	43,44	
腐食がないか（滑降面・側面）　（全数点検）	目視・打診	(a)・b・c・d		
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	(a)・b・c・d	45,46,47	
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

<太鼓はしご>

懸垂はしご部

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		48	
腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	目視・打診	(a)・b・c・d	49	防食ﾃｰﾌﾟ巻
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a・(b)・c・d	50,51	一部腐食
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　(破損 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

継手金具

腐食がないか	目視	(a)・b・c・d	52	
ボルトの緩みがないか　（全数点検）	打診・触診	(a)・b・c・d		
破損・割れ　(破損・割れ 0 ヶ所)	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（幼児広場定期点検表）

サンドボックス型砂場 定期点検表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　管理番号 34

製品名	砂場　（幼児広場）	所在施設名	開成山公園 幼児広場	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社コトブキ	ＳＰ表示シール	有 ・ (無)	製品番号	B1012432
設置年月	2014年3月15日	経過年月	7 年 11 月	落下高さ	300 mm
構造部材１	砂場枠	構造部材２	基礎	消耗部材	砂
対象年齢シール	(有) ・ 無	対象年齢	１歳～３歳 ・(３歳～６歳)・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ 大人		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	(A): 健全な状態 B： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 a： 健全な状態 (b): 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

砂場枠

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食・腐朽がないか	目視	(a)・b・c・d	5,6,7,8,9	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 1 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	10	SPｼｰﾙ消失

砂

動物の糞や異物が混入していないか	目視	(a)・b・c・d		
水はけはよいか	目視	(a)・b・c・d		
砂は砂場枠上端まであるか	メジャー	a・(b)・c・d	11	不足100
砂はかたくなっていないか	触診	a・(b)・c・d	12	ややかたい

砂場柵・扉

部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視			(不備)
腐食・腐朽がないか	目視	a・b・c・d		(不備)
ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・d		(不備)
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	a・b・c・d		(不備)

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	15	一方向ぶらんこ　（幼児広場　２連）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/6
			B	b	2		

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 2410mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み　画像参照 指の挟み込み（φ8～25mm）	判定
5		否 2

写真No.	劣化 支柱部　部分的に腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
6		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場			点検日	2022年2月16日
施設	15	一方向ぶらんこ　（幼児広場　２連）			総合	劣化	ハザード	ページ	2/6
					B	b	2		

写真No.	劣化 支柱部　部分的に腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
7		b

写真No.	劣化 支柱部　部分的に腐食 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
8		b

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
9		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
10		a

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
11		a

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
12		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	15	一方向ぶらんこ　（幼児広場　２連）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/6
			B	b	2		

写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
13		a

写真No.	劣化 梁部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
14		a

写真No.	劣化 梁部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
15		a

写真No.	劣化 梁部　一部ﾒｯｷ露出 腐食がないか（金具附近以外）	判定
16		a

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか	判定
17		b

写真No.	劣化 継手金具　一部腐食 腐食がないか	判定
18		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場			点検日	2022年2月16日
施設	15	一方向ぶらんこ　（幼児広場　２連）			総合	劣化	ハザード	ページ	4/6
					B	b	2		

写真No.	劣化 吊り金具 腐食がないか（全数点検）	判定
19		a

写真No.	劣化 吊り金具　14→12.0～ 摩耗（摩耗４ヶ所）	判定
20		b

写真No.	劣化 吊り金具　14→12.0～ 摩耗（摩耗４ヶ所）	判定
21		b

写真No.	劣化 吊り部材　部分的に腐食 腐食がないか	判定
22		b

写真No.	劣化 吊り部材　部分的に腐食 腐食がないか	判定
23		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→6.6～等 摩耗（摩耗２ヶ所）	判定
24		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場			点検日	2022年2月16日
施設	15	一方向ぶらんこ　（幼児広場　２連）			総合	劣化	ハザード	ページ	5/6
					B	b	2		

写真No.	劣化 吊り部材　8→6.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
25		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→6.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
26		b

写真No.	劣化 吊り部材　8→6.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
27		b

写真No.	劣化 吊り部材　6→4.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
28		b

写真No.	劣化 吊り部材　6→4.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
29		b

写真No.	劣化 吊り部材　6→4.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
30		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場			点検日	2022年2月16日
施設	15	一方向ぶらんこ　（幼児広場　２連）			総合	劣化	ハザード	ページ	6/6
					B	b	2		

写真No.	劣化 吊り部材　6→4.6～等 摩耗（摩耗 2 ヶ所）	判定
31		b

写真No.	劣化 着座部　11→8.6～ 摩耗･腐食（全数点検）（摩耗･腐食 2 ヶ所）	判定
32		b

写真No.	劣化 着座部　8→6.3～ 摩耗･腐食（全数点検）（摩耗･腐食 2 ヶ所）	判定
33		b

写真No.	劣化 着座部　金具変形 破損など　（破損 2 ヶ所）	判定
34		b

写真No.	劣化 基礎部･着地面部 衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	判定
35		a

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	16	ぶらんこ柵　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/3
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
2		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
3		b

写真No.	劣化 支柱部　一部腐食 腐食がないか（地際部附近）　（４隅の４本）	判定
4		b

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
5		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	16	ぶらんこ柵　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/3
				b			

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
7		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
8		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近）　（全数点検）	判定
9		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近以外）	判定
10		a

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか（金具附近以外）	判定
11		a

写真No.	劣化 継手金具　増締で解消 ボルトの緩みがないか	判定
12		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	16	ぶらんこ柵　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/3
				b			

写真No.	劣化 継手金具　増締で解消 ボルトの緩みがないか	判定
13		a

写真No.	追加作業 ボルト類の増し締め	判定
14		済

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	17	スプリング遊具（パンダ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 510mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	17	スプリング遊具（パンダ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 スプリング部　年数経過 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
7		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
8		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
9		b

写真No.	劣化 台座部 腐食がないか	判定
10		a

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	18	スプリング遊具（コアラ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 460mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	18	スプリング遊具（コアラ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 スプリング部　年数経過 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
7		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
8		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
9		b

写真No.	劣化 上物部　一部欠落 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
10		b

写真No.	劣化 台座部 腐食がないか	判定
11		a

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	19	スプリング遊具（ライオン）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				C			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 500mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	19	スプリング遊具（ライオン）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				c			

写真No.	劣化 スプリング部　年数経過 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
7		c

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
8		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
9		b

写真No.	劣化 上物部　ぐらつき ぐらつきがないか	判定
10		b

写真No.	劣化 台座部 腐食がないか	判定
11		a

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	20	ロッキング遊具（バイク）　(幼児広場)	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		



写真No.	落下高さ測定 580mm	判定
2		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
3		a

写真No.	劣化 支点部（リンク部） 腐食がないか	判定
4		a

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
5		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
6		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	20	ロッキング遊具（バイク） (幼児広場)	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 上物部 摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
7		b

写真No.	劣化 上物部 板の反り 破損など （破損 2 ヶ所）	判定
8		b

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	21	すべり台（ゾウ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/3
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 1000mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 登行部 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
5		a

写真No.	劣化 登行部 腐食がないか（ササラ・手すり）	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	21	すべり台（ゾウ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/3
				b			

写真No.	劣化 登行部　摩耗 腐食・摩耗がないか（踏板）	判定
7		b

写真No.	劣化 出発部　摩耗 腐食・摩耗がないか（床板）	判定
8		b

写真No.	劣化 出発部 腐食がないか（手すり）	判定
9		a

写真No.	劣化 プラスチック 胴体部 摩耗がないか	判定
10		a

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
11		a

写真No.	劣化 滑降部　摩耗 摩耗がないか（滑降面・側面）	判定
12		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	21	すべり台（ゾウ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/3
				b			

写真No.	劣化 滑降部　摩耗 摩耗がないか（滑降面・側面）	判定
13		b

写真No.	劣化 滑降部　摩耗 摩耗がないか（滑降面・側面）	判定
14		b

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	判定
15		a

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	22	ロッキング遊具（ヒコーキ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 580mm	判定
2		

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
3		a

写真No.	劣化 支柱部 摩耗・腐食がないか	判定
4		a

写真No.	劣化 支柱部 ボルトの緩みがないか　（全数点検）	判定
5		a



写真No.	劣化 支点部（リンク部） 腐食がないか	判定
6		a



遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	22	ロッキング遊具（ヒコーキ）　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
7		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
8		b

写真No.	劣化 上物部　摩耗 摩耗・腐食がないか	判定
9		b

写真No.	劣化 上物部　板の反り 破損など　（破損 2 ヶ所）	判定
10		b

写真No.	劣化 上物部　シール消失 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
11		b

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	23	置物　ゾウ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
				a			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 540mm	判定
2		



写真No.	ＳＰシール	判定
3		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
4		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	24	置物　カバ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 270mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
5		b

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
6		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	24	置物　カバ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
7		b

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	25	置物　ウサギ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 270mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部塗膜剥離 摩耗がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部塗膜剥離 摩耗がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	25	置物　ウサギ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部塗膜剥離 摩耗がないか	判定
7		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 傾斜 破損　（破損 1 ヶ所）	判定
8		b

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	26	置物　ブルドック　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 250mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
5		b

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
6		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	26	置物　ブルドック　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
7		b



写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	27	置物　パンダ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 450mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
5		b

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
6		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	27	置物　パンダ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
7		b

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	28	置物　バンビ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
				a			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 250mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	29	置物　カンガルー　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 300mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
5		b

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
6		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	30	置物　スワン　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
				a			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 230mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	31	置物　ウマ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 290mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
5		**b**

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
6		**b**

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	31	置物　ウマ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 一部摩耗 摩耗がないか	判定
7		b

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	32	置物　コアラ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				a			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 300mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	32	置物　コアラ　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				a			

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
7		a

写真No.	劣化 プラスチック 本体部 摩耗がないか	判定
8		a

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/9
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 1470mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近）	判定
5		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近）	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/9
				b			

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
7		a

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
8		a

写真No.	劣化 手すり･柵部 ･通話管 腐食がないか	判定
9		a



写真No.	劣化 手すり･柵部 ･通話管 腐食がないか	判定
10		a

写真No.	劣化 手すり･柵部 ･通話管 腐食がないか	判定
11		a



写真No.	劣化 手すり･柵部 ･通話管 腐食がないか	判定
12		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	3/9
				b			

写真No.	劣化 手すり・柵部 ・通話管 腐食がないか	判定
13		a

写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 摩耗がないか	判定
14		a

写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 変形・クラックがないか	判定
15		a

写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 変形・クラックがないか	判定
16		a



写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 変形・クラックがないか	判定
17		a

写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 変形・クラックがないか	判定
18		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	4/9
				b			

写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 変形・クラックがないか	判定
19		a

写真No.	劣化 プラスチック 壁・飾り 変形・クラックがないか	判定
20		a

写真No.	劣化 床部　摩耗 摩耗・へこみがないか	判定
21		b

写真No.	劣化 床部　摩耗 摩耗・へこみがないか	判定
22		b

写真No.	劣化 床部　摩耗 摩耗・へこみがないか	判定
23		b

写真No.	劣化 床部　摩耗 摩耗・へこみがないか	判定
24		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	5/9
				b			

写真No.	劣化 梁部（床受け） 腐食がないか（金具附近）	判定
25		a

写真No.	劣化 梁部（床受け） 腐食がないか（金具附近以外）	判定
26		a

写真No.	劣化 梁部（床受け） 腐食がないか（金具附近以外）	判定
27		a

写真No.	劣化 プラスチック 登行部 部位全景（外観状況・落下高さ等）	判定
28		

写真No.	劣化 プラスチック 登行部 摩耗がないか	判定
29		a

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
30		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	6/9
				b			

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
31		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
32		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
33		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
34		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
35		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
36		b

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	7/9
				b			

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
37		b



写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
38		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
39		b

写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
40		b



写真No.	劣化 継手金具　部分的に腐食 腐食がないか	判定
41		b

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	判定
42		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	8/9
				b			

写真No.	劣化 滑降部 <すべり台(螺旋型)> 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
43		a

写真No.	劣化 滑降部 <すべり台(螺旋型)> 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
44		a

写真No.	劣化 滑降部 <すべり台(螺旋型)> 摩耗がないか（滑降面・側面）	判定
45		a



写真No.	劣化 滑降部 <すべり台(螺旋型)> 摩耗がないか（滑降面・側面）	判定
46		a

写真No.	劣化 滑降部 <すべり台(螺旋型)> 摩耗がないか（滑降面・側面）	判定
47		a

写真No.	劣化 懸垂はしご部 <太鼓はしご> 部位全景（外観状況・落下高さ等）	判定
48		

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場			点検日	2022年2月16日
施設	33	複合系遊具　（幼児広場）			総合	劣化	ハザード	ページ	9/9
						b			

写真No.	劣化 懸垂はしご部 <太鼓はしご> 防食ﾃｰﾌﾟ巻 腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	判定
49		a

写真No.	劣化 懸垂はしご部 <太鼓はしご> 一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
50		b

写真No.	劣化 懸垂はしご部 <太鼓はしご> 一部腐食 腐食がないか（地際部附近以外）	判定
51		b

写真No.	劣化 継手金具 <太鼓はしご> 腐食がないか	判定
52		a

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	34	砂場　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				b			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 300mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰシール	判定
4		

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
5		a

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
6		a

遊具点検報告書
（幼児広場写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	002	幼児広場	点検日	2022年2月16日
施設	34	砂場　（幼児広場）	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				b			

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
7		a

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
8		a

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
9		a

写真No.	劣化 砂場枠　SPｼｰﾙ消失 破損など　（破損 1 ヶ所）	判定
10		b

写真No.	劣化 砂　不足100 砂は砂場枠上端まであるか	判定
11		b

写真No.	劣化 砂　ややかたい 砂はかたくなっていないか	判定
12		b

遊具点検報告書
（園路　遊具調書）

遊 具 調 書

12220104

所在施設名	開成山公園 / 園路	管理番号 182-003	住所	郡山市開成一丁目5

管理番号	製 品 名	構造部材 消耗部材	製造社 設置年月日	対象年齢・シール有無 備考
３５	健康器具 健康器具(ぶらさがり)	支柱･握り棒/基礎	株式会社サカエ 2015/09	大人／有
３６	健康器具 健康器具(フットストレッチ)	支柱･手すり･床/継手金具･基礎	株式会社サカエ 2015/09	大人／有
３７	健康器具 健康器具(背のばし)	脚･着座部/基礎	株式会社サカエ 2015/10	大人／有

管理番号

遊具点検報告書
（園路　遊具調書）

遊　具　調　書

所在施設名	開成山公園　/　園路	管理番号 182-003	住所	郡山市開成一丁目5

35　健康器具(ぶらさがり)

36　健康器具(フットストレッチ)

37　健康器具(背のばし)

遊具点検報告書
（園路　点検総括表）

定 期 点 検 総 括 表

12220104
1/1ページ

所在施設名	開成山公園 / 園路	管理番号 182-003	住所	郡山市開成一丁目5
点検社			点検日	2022年2月16日
点検者			確認者	

管理番号	製品名	機能判定 総合判定	使用	劣化 ハザード	特記事項	塗装判定
３５	健康器具(ぶらさがり)				※設置してあった場所への遊具新設に伴い移設作業中のため分解された状態でありました。	—
３６	健康器具(フットストレッチ)				※設置してあった場所への遊具新設に伴い移設作業中のため分解された状態でありました。	—
３７	健康器具(背のばし)		可	a		A

(総合判定基準)

Ａ：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

Ｂ：軽微な異常があり、経過観察が必要　（使用可）

Ｃ：異常があり、修繕又は対策が必要　（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

Ｄ：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討　（使用不可）

管理番号

遊具点検報告書
（園路　定期点検表）

健　康　器　具　定　期　点　検　表

12220104

（写真No.　1　）　　管理番号 35

製品名	健康器具(ぶらさがり)	所在施設名	開成山公園 園路	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社サカエ	ＳＰＬ表示シール	(有)・無	製品番号	152056-001
設置年月	2015年9月1日	経過年月	6 年 5 月	落下高さ	2,150 ㎜
構造部材１	支柱・握り棒	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・ ３歳～６歳 ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ (大人)		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続 可・不可	特記事項参照	A： 健全な状態 B： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 (-): 対象無し
ハザード	特記事項参照	劣化 a： 健全な状態 b： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	※設置してあった場所への遊具新設に伴い移設作業中のため分解された状態でありました。	

遊具点検報告書
（園路　定期点検表）

健　康　器　具　定　期　点　検　表

12220104

（写真No.　1　）　　管理番号 36

製品名	健康器具(フットストレッチ)	所在施設名	開成山公園 園路	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社サカエ	ＳＰＬ表示シール	(有)・無	製品番号	152056-002
設置年月	2015年9月1日	経過年月	6 年 5 月	落下高さ	170 ㎜
構造部材１	支柱・手すり・床	構造部材２	継手金具・基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・ ３歳～６歳 ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ (大人)		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続 可・不可	特記事項参照	A： 健全な状態 B： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 (-): 対象無し
ハザード	特記事項参照	劣化 a： 健全な状態 b： 軽微な劣化がある状態 c： 修繕の必要な劣化がある状態 d： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	※設置してあった場所への遊具新設に伴い移設作業中のため分解された状態でありました。	

遊具点検報告書
（園路　定期点検表）

健　康　器　具　定　期　点　検　表

12220104

（写真No.　1, 2, 3, 4　）　　管理番号 37

製品名	健康器具(背のばし)	所在施設名	開成山公園 園路	住所	郡山市開成一丁目5
点検社				点検日	2022年2月16日
点検者				確認者	
製造社	株式会社サカエ	ＳＰＬ表示シール	(有)・無	製品番号	152061-001
設置年月	2015年10月1日	経過年月	6 年 3 月	落下高さ	690 mm
構造部材１	脚・着座部	構造部材２	基礎	消耗部材	
対象年齢シール	(有)・無	対象年齢	１歳～３歳 ・ ３歳～６歳 ・ ３歳～１２歳 ・ ６歳～１２歳 ・ (大人)		

Ⅰ．機能に関する総合判定		Ⅱ．塗装に関する総合判定
使用継続	特記事項参照	(Ａ): 健全な状態 Ｂ： 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 Ｃ： 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 －： 対象無し
可		
ハザード：特記事項参照		劣化 (ａ): 健全な状態 ｂ： 軽微な劣化がある状態 ｃ： 修繕の必要な劣化がある状態 ｄ： 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項		

【劣化】

脚部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
腐食・腐朽がないか（地際部附近）	目視・打診	(a)・b・c・d	5	防食テープ巻
腐食・腐朽がないか（地際部附近以外）	目視・打診	(a)・b・c・d	6,7	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

着座部

腐食・腐朽がないか	目視・打診	(a)・b・c・d		
摩耗・へこみがないか	目視・触診	(a)・b・c・d	8,9,10	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損・汚れなど　（ 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

遊具点検報告書
（園路　写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	003	園路	点検日	2022年2月16日
施設	35	健康器具(ぶらさがり)	総合	劣化	ハザード	ページ	1/1

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（園路　写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	003	園路	点検日	2022年2月16日
施設	36	健康器具(フットストレッチ)	総合	劣化	ハザード	ページ	1/1

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

写真No.		判定

遊具点検報告書
（園路　写真台帳）

点検写真台帳

12220104

公園	182	開成山公園	エリア	003	園路	点検日	2022年2月16日
施設	37	健康器具(背のばし)	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2
				a			

写真No.	全景写真	判定
1		

写真No.	落下高さ測定 690mm	判定
2		

写真No.	対象年齢表示シール	判定
3		

写真No.	ＳＰＬシール	判定
4		

写真No.	劣化 脚部　防食テープ巻 腐食・腐朽がないか（地際部附近）	判定
5		a

写真No.	劣化 脚部 腐食・腐朽がないか（地際部附近以外）	判定
6		a

遊具点検報告書
（園路　写真台帳）

点検写真台帳

公園	182	開成山公園	エリア	003	園路	点検日	2022年2月16日
施設	37	健康器具(背のばし)	総合	劣化	ハザード	ページ	2/2
				a			

写真No.	劣化 脚部 腐食・腐朽がないか（地際部附近以外）	判定
7		a

写真No.	劣化 着座部 摩耗・へこみがないか	判定
8		a

写真No.	劣化 着座部 摩耗・へこみがないか	判定
9		a

写真No.	劣化 着座部 摩耗・へこみがないか	判定
10		a

写真No.		判定

写真No.		判定