


守山中学校

中央



番号 ① 路線名 県道 田村安積線
 住所 郡山市田村町正直
 上り車線のみ歩道があるが、下り車線にも歩道を新設してほしい。

番号 ③ 路線名 県道 田村安積線
 住所 郡山市田村町正直字南
 びわ沢バス停車場付近の踏み切りに遮断機がないので危険。

番号 ④ 路線名 湯ノ川本地線
 住所 郡山市田村町岩作字穂多礼
 自転車で登校する生徒が車両から視認できない。

番号 ⑤ 路線名 山中守山線
 住所 郡山市田村町守山字下原
 道路が狭く、交通量が多く危険。

番号 ⑥ 路線名 鬼越団子田線
 住所 郡山市田村町岩作
 幅員が狭く、車両通行時に危険。

番号 ⑦ 路線名 枇杷沢歩道1号線
 住所 田村町山中字枇杷沢 地内
 街灯が無い狭い道路で植栽が生い茂り、フェンスが壊れている。

番号 ⑧ 路線名 市道 香田本郷線
 住所 田村町山中字本郷
 坂道を下ってきたところに白線や止まれの表示を書いてほしい。勢いよく下って来て、自動車と鉢合わせになると大事故につながってしまう。

番号 ⑨ 路線名 市道 香田本郷線
 住所 田村町山中字本郷
 路肩の白線が消えており、とても危険である。抜け道利用の自動車が通り、危険であるため、早く白線を引いて、白線内を自転車が通るようにしたい。

番号 ⑩ 路線名 市道 枇杷沢歩道1号線
 住所 田村町守山字下原
 街灯が少なく、夜に通行すると暗くて、とても危険である。早く街灯を設置し、安全に自転車等が往来できるようにしてほしい。

番号 ⑪ 路線名 県道 田村・安積線
 住所 田村町正直字南
 街灯がなく、夜に通行すると暗くて、とても危険である。早く街灯を設置し、安全に自転車等が往来できるようにしてほしい。


番号 ⑫ 路線名 香田本郷線
 住所 田村町山中字東山田
 側溝に蓋がなく危険なため対策してほしい。

番号 ⑬ 路線名 県道 須賀川三春線
 住所 田村町守山中町
 県道182号線との合流地点は見通しが悪い。交通量も多く、凍結しやすい箇所のため、接触事故が起きる可能性が高い。

番号 ⑭ 路線名 県道 田村安積線
 住所 田村町正直字南
 県道のため交通量が多い。横断歩道はあるが、信号機が無いのと速度が出ている車の通行のため事故が起きる危険性がある。

守山中学校

左



| | | | |
|----|----------------|-----|----------|
| 番号 | ② | 路線名 | 市道 守山金屋線 |
| 住所 | 郡山市田村町御代田字石仏 外 | | |

交差点に信号機がほしい。