

福島県沖地震による郡山市体育施設の現状について
(郡山しんきん開成山プール、磐梯熱海アイスアリーナ)

令和3年3月23日
郡山市文化スポーツ部
スポーツ振興課
担当：國分 達也
TEL：924-3441

令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被害を受けた体育施設の状況について報告します。

1 郡山しんきん開成山プール(開成山屋内水泳場)

(1) 被害の状況


地下1階ろ過機械室内の配管が一部破損し、50m プール槽の水が流入(浸水の深さ：約3.5m)したことにより、ろ過機器設備等が使用不能。

(2) 復旧に向けた取組み

復旧に向けた予算を確保するとともに、被害状況調査等を進め復旧作業に取り組んでいる。

(3) 再開見込み

再オープンについては、別途、改めてお知らせいたします。
ご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承願います。



水没した地下1階ろ過機械室



2 磐梯熱海アイスアリーナ

(1) 被害の状況

天井部分の給気ダクト及び給気ダクト吊ボルト留め具が破損し落下の危険性が生じている。

(2) 復旧に向けた取組み

復旧に向けた予算を確保し復旧作業を進めている。

(3) 再開見込み

再オープンについては、別途、改めてお知らせいたします。

ご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承願います。

①留め具破損



②ダクト破損

