


堂尻第1・堂尻第2 ハザードマップ



浸水深の目安



堂尻第1・堂尻第2 ハザードマップ

このマップは、堂尻第1・堂尻第2が地震等の原因により決壊した場合、想定される浸水区域・浸水深、氾濫流の到達時間、避難所・避難方向等を示したものです。万が一ため池が決壊した場合、短時間に大量の水が押し寄せるとともに水の流れが非常に強いので、浸水する前に一刻も早く近くの避難所や高台に避難して下さい。このマップをもとに、日頃から避難所・避難路や近くの高台への経路を確認しておくとともに、万が一の際には早めの避難を心がけましょう。

ハザードマップの作成条件等

マップに示した浸水区域・浸水深、氾濫流の到達時間は、満水位の状態にある堂尻第1・堂尻第2が決壊したため池内の貯水量が全て下流に流出した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。ため池の水位の状況、気象状況、決壊の状態によってはこのマップの浸水状況と異なる場合があります。【作成主体：郡山市農林部農地課 (Tel.024-924-3921)】 【作成年月：平成29年3月】

凡例

- 対象ため池
 - 避難所
 - 浸水想定区域
 - 主要道路
 - 主要道路 (浸水区間)
 - 氾濫流の到達時間
 - 避難方向
- 浸水深
- 5.0m以上の区域
 - 2.0m～5.0m未満の区域
 - 1.0m～2.0m未満の区域
 - 0.5m～1.0m未満の区域
 - ～0.5m未満の区域

避難所		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	上伊豆島小学校	6	片平小学校	8	片平中学校	10	富田西小学校	12	富田小学校	14	富田東地域公民館	16	富田中学校	18	富久山コミュニティ消防センター	20	郡山北工業高校	22	行徳小学校	24	大島小学校	26	郡山第五中学校
2	西部第二体育館	7	片平ふれあいセンター	9	富田西ふれあいセンター	11	向館消防センター	13	富田公民館	15	富田東小学校	17	行徳第二小学校	19		21	行徳地域公民館	23	大島地域公民館	25			
3	喜久田中学校	1		3		5		7		9		11		13		15		17		19		21	
4	喜久田ふれあいセンター	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22	
5	喜久田小学校	3		5		7		9		11		13		15		17		19		21		23	