第20回 郡山市交通安全対策協議会通学路合同点検

行健第二小学校・明健小学校 通学路の合同点検

本市では平成 24 年度より、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。 平成 29 年度も危険箇所として各小・中学校や地域の皆様からあげられた通学路の安全点検を実施しています。

> 日時:平成29年7月5日(水) 合同点検:午前7:25~午前8:25 対策会議:午前8:40~午前9:40

点検箇所

≪行健第二小学校通学路≫



①②富久山町八山田字山崎 バイパス降り口から 東西に渡る区間 (市道:山崎尾池北線)



≪明健小学校通学路≫



③④富久山町八山田字北作 (市道:西永年南原線)





合同点検終了後、明健小学校で対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。 各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児 童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。





対策案





【行健第二小学校 点検箇所の対策案】

- ①② ・「区画線、グリーンベルト設置の検 討」
 - ・「ラバーポールの設置」
 - •「路面標示」
 - 「公安によるパトロール、取締りの 強化」等

【明健小学校 点検箇所の対策案】

- ③④・「児童生徒への交通安全指導の徹底」
- ※今回検討された対策については、本年度中に 内容を取りまとめ、方法や予算等について計 画します。次年度以降、実施可能なところか ら対策を進めてまいります。





今回は富久山地区の行健第二小学校と明健小学校の点検を行いました。国道 288 号線(旧 4 号線)や 4 号バイパス(現国道 4 号線)などの主要幹線道路に隣接する両校では、通学路における交通量の増加が懸念さています。

昨年度に引き続き、行健第二小学校では、山崎地内におけるバイパス乗降口付近の点検を行いました。バイパスを挟み、前後300mにわたり、路肩部分が狭く、十分な歩行スペースがありません。

また、明健小学校では、民地に隣接する幅員の狭い通学路の点検を 行いました。道路脇は、降水時に水溜りができ、子どもたちが車両と すれ違う際に、車を避ける場所がありません。通行の際には接触事故 など無いよう注意が必要です。

児童生徒の皆さんは、一列歩行を守り、周囲の状況に十分注意 を払いながら、登下校しましょう。

ドライバーの皆さんは、特に子どもたちの登下校時間帯の運転では、**減速、一時停止、安全確認**を十分に行い、歩行者を優先する運転を心がけてください。

市民の皆さんで 子どもたちを交通事故 から守りましょう!

