

芳山小学校、郡山第二中学校の通学路における安全確保に向けた緊急点検

平成 26 年度に合同点検を実施し、平成 27 年度に対策を講じる予定の当該箇所において、交通事故発生が危惧されるため、再度、関係部署が連携して点検と対策会議を実施することにより、児童生徒の安全確保に向けたさらなる実効性のある対策について協議しました。

緊急点検の様子（芳山小、郡山二中の学区内で実施）

日時：平成 27 年 5 月 1 日（金）

合同点検：午前 7：30～午前 7：55

対策会議：午前 8：00～午前 8：40

【緊急点検箇所】 芳山小、郡山二中の学区内通学路（1 箇所）

緊急点検箇所 神明町 5 番地内 長者二丁目桃見台 1 号線（芳山小学校と郡山第二中学校にはさまれた市道）



対策会議

緊急点検終了後、郡山第二中学校で対策会議を実施し、点検結果に基づき、今後さらにどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後、実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

【提案された対策例】

「電柱移設の早急な検討」「電柱移設が困難な場合、横断歩道の移設（南側）も検討」「児童の停止位置を示す足型マットの敷設」「交差点のカラー化」「交差点に新たな横断歩道の設置を検討」

「横断歩道に自転車の一時停止の標識を設置（緊急点検実施当日に設置しました）」「自転車専用ゾーンの設置」

「路肩カラー舗装による歩道の確保（交差点北側道路）」「保護者による送迎の際の駐車場の確保」「通り抜け抑制に向け、道路に段差（ハンブ）やクラック等を設置」「歩道拡張による車道の狭さく化」等



今回の点検箇所は、道幅の狭い、一方通行規制の交差点でした。隣接する二つの高校（あさか開成高校、安積黎明高校）の通学路でもあり、通勤、通学時には交通量が多く、渋滞が見られました。交差点では、ドライバーや自転車利用者から電柱のため死角となる場所で児童生徒が横断待ちをしており、危険な状況にあります。



児童生徒の皆さんは、しっかりと車が停止したことを確認してから横断歩道を渡るようにしましょう。

ドライバーや自転車利用者の皆さんは、交通規制を厳守するとともに、特に子どもたちの登下校時間帯の運転では、減速、一時停止、安全確認を十分に行い、歩行者を優先する運転を心がけてください。

市民の皆さんで子どもを交通事故から守りましょう！