

守山小学校

上



守山小学校

中央

番号	①	路線名	市道 守山金沢線
住所	郡山市田村町山中		
東山ヒルズから国道49号までの市道に歩道がないため、危険			

番号	②	路線名	県道 田村安積線
住所	郡山市田村町守山字西河原		
道路幅員が狭小で歩行者が危険なため、拡幅願う			

番号	③	路線名	国道 49号線
住所	郡山市田村町山中字日照田		
歩道幅員が狭小で危険			

番号	④	路線名	国道 49号線
住所	郡山市田村町岩作字穂多礼		
セブンイレブン前交差点は、交通量が多く危険			

番号	⑥	路線名	市道 守山金沢線
住所	郡山市田村町金沢字仲原		
東山ヒルズより東側の路肩が狭く、歩行者が危険			

番号	⑦	路線名	国道 49号線
住所	郡山市田村町守山字殿町		
多数の児童が道路を横断しているが、横断歩道がないため危険である。			

番号	⑧	路線名	市道 上道渡守山線
住所	郡山市田村町守山字殿町		
路肩が狭く、通行車両と歩行者との隔離が十分にとれておらず危険。			

番号	⑨	路線名	県道須賀川三春線
住所	田村町岩作字小人町 地内		
道幅が狭く、交通量は大変多い。水郡線の踏切付近は大変危険である。			

番号	⑩	路線名	市道 上道渡守山線
住所	田村町守山字殿町 地内		
道路脇側溝の石蓋が移動されたり割られたりすることが多い。			

番号	⑪	路線名	市道 中町裏柏子川原歩道線
住所	田村町岩作字西川原 地内		
橋の両端に隙間があり危険である。防護柵等の設置要望。			

番号	⑫	路線名	県道 須賀川・三春線
住所	田村町岩作字小人町 地内		
踏切付近に歩道がなく危険である。歩道の設置要望。			

番号	⑬	路線名	市道 守山金沢線
住所	田村町守山字籠田河原 地内		
守山金沢線の黒石川の橋梁工事箇所は、歩道がなく、橋の幅が狭い。工事が中断しているため、誘導員もいない。			

番号	⑭	路線名	市道 守山金沢線
住所	田村町山中字香田 地内		
守山金沢線の交通量は非常に多く、道路を横断する児童数も多い。押しボタン式信号機の設置が望まれる。			

番号	⑮	路線名	市道 上道渡守山線
住所	田村町大供字本地 地内		
道路幅員が狭小で勾配もきついため自動車の速度が速く危険である。			

番号	⑯	路線名	県道 須賀川・三春線
住所	田村町守山字大町 地内		
多くの児童が道路横断するが、クランクに曲がっていて見通しが悪く危険である。			

番号	⑰	路線名	国道 49号線
住所	田村町守山字小姓 地内		
国道側に横断歩道はあるが、市道側に横断歩道がなく危険である。			

番号	⑱	路線名	市道 守山山中線
住所	田村町守山字西川原 地内		
道路が狭く歩道もない。踏切や橋があり見通しも悪い。			

番号	⑳	路線名	県道 須賀川三春線
住所	田村町守山 地内		
歩道がなく手前はカーブで危険			

番号	㉑	路線名	市道 上道渡守山線
住所	田村町守山字大町 地内		
道路幅員が狭小で危険。			

— : 通学路
— : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1 km以内の区域


国道49号

県道 田村安積線



守山小学校

下



守山小学校

右

