


御代田小学校

上



番号	⑦	路線名	区画整理内計画道路
住所	郡山市田村町徳定字蚕沢		
見通しの悪いT字路であり、通行車両が一時停止をしないため危険。			

--- : 通学路
- - - : 要対策箇所

御代田小学校

中央

番号	①	路線名	市道 守山金屋線 外
住所	郡山市田村町御代田		

林に囲まれており人家も歩道もない。さらに日が差さないで雪が降ると凍結しスリップ事故が多発。

番号	②	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町御代田字外城		

交差点付近は、幅員が狭小で危険

番号	③	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町御代田字新屋敷		

県道交差点付近の幅員が狭小で見通しも悪く危険

番号	④	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町御代田字中町後		

道路幅員狭小で、交通量が多く危険

番号	⑤	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町御代田字中平		

須賀川方面から多くの車が通過、付近の待避所に長時間駐停車している車が多い。

番号	⑥	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町御代田字大極田		

道路及び踏切の幅員が狭小で、交通量も多く危険。

番号	⑧	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町御代田字淵ノ上		


新しい道路ができたことにより、交通量が増えた。規制標識等がなく、横断歩道を渡る際危険。

番号	⑨	路線名	市道 守山金屋線
住所	田村町御代田字六地藏		

見通しの悪いカーブであり、接道から侵入する際、歩行者等の確認が困難。

番号	⑩	路線名	県道 田村安積線
住所	田村町正直字西		

車両のスピードが出やすい道路で交通量が多く、一部歩道がない区間があり、非常に危険である。



- : 通学路
- - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1 km以内の区域