


鬼生田小学校

上



鬼生田小学校

中央



番号	①	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字五反田		
朝夕の交通量が多い。			

番号	②	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字前田		
通学路に歩道がない。			

番号	③	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字町		
見通しが悪い。			

番号	④	路線名	二本松金屋線
住所	郡山市西田町鬼生田字五反田		
金沢橋は幅員が狭く、歩道もないため通行車両と児童との隔離が十分にとれず、危険である。			

番号	⑤	路線名	根木屋鬼生田線
住所	西田町鬼生田字大明162-4		
道幅が狭く大変危険である。道路を横断すると学校に近いが、左折して歩道を歩くようになる。			

番号	⑥	路線名	西田町鬼生田字中野352-3
住所	杉内山口1号線		
人通りが少なく、街灯がない。児童が帰宅するとき、防犯上問題がある。街灯を設置してほしい。			

県道須賀川二本松線

— (Blue line)	: 通学路
— (Red line)	: 要対策箇所
— (Green dashed line)	: 学校出入口から1 km以内の区域