

永盛小学校

中央

番号	①	路線名	市道 下河原線
住所	郡山市田村町徳定		
住宅地内の市道で幅員狭小で危険			

番号	②	路線名	市道 一本松神明下1号線
住所	郡山市安積町日出山字一本松		
帝京安積高校前市道は、交通量も多く、幅員狭小で危険			

番号	③	路線名	県道 須賀川二本松線
住所	郡山市笹川一丁目		

大型車両が多く、路肩を安心して歩行できない

番号	④	路線名	県道 須賀川二本松線
住所	郡山市笹川二丁目		
交通量が多く歩道が狭小で、高校生が通学に利用するため十分な歩行空間が確保できない			

番号	⑤	路線名	市道 下河原上河原線
住所	郡山市安積町日出山字一本松		
三又交差点、交通量が多く危険			

番号	⑥	路線名	国道 49号線
住所	郡山市田村町金屋字上河原		
国道と市道の交差部は通行車両が多く朝夕、通勤時に、安全な交差点の横断ができない。			

番号	⑦	路線名	市道 守山金屋線
住所	郡山市田村町金屋字上川原		
歩道内の自転車の交通量が多く危険			

番号	⑧	路線名	県道 須賀川二本松線
住所	郡山市安積町日出山三丁目		
見通しが悪い交差点			

番号	⑨	路線名	市道 日出山久保田線
住所	郡山市安積町日出山三丁目		
コンビニへの出入り車両が多く、危険			

番号	⑩	路線名	市道 金屋徳定3号線
住所	郡山市田村町徳定字下河原		


道路の幅員が狭く、堀に蓋がかかっていないので危険である。

番号	⑪	路線名	旧屋敷南台線
住所	安積町日出山字旧屋敷		
抜け道として利用する車が多く、街灯もなく危険である。			

番号	⑫	路線名	守山金屋線
住所	安積町日出山字一本松		
児童が横断する際、危険である。			

番号	⑬	路線名	北古川上川原線
住所	田村町金屋字上川原		

抜け道として利用する車が多く、道路の主従もわからないため危険。



永盛小学校

下

