

119号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和2年2月末 進捗率 約93%

2月は、立坑No.1内の掘進機を撤去し、立坑No.2内の特殊人孔築造に着手しました。
3月は、引き続き、立坑No.2の特殊人孔築造を行います。



立坑No.1

掘進機撤去状況



立坑No.1

掘進機撤去状況




立坑No.2

特殊人孔築造状況(下流側)



立坑No.2

特殊人孔築造(配筋)状況



掘進機※…地中を掘り進むための機械。