


石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 工事状況

令和7年4月末 進捗率 約98%

4月は、電気設備等の基礎工及び築堤の盛土工などを行いました。
5月は、引き続き、築堤の盛土工及び防草シート設置などを行います。



全景写真



電気設備等基礎コンクリート打設状況



築堤盛土施工状況



築堤部連節ブロック設置状況



平面図

