


図景貯留管関連管渠築造工事 第1工区 工事状況

令和7年4月末 進捗率 約97%

4月は、人孔築造及び新設管の布設などを行いました。
5月は、覆工板撤去及び舗装仮復旧などを行います。



組立人孔設置状況




新設管布設状況



新設管布設完了



埋戻し転圧状況



埋戻し転圧完了