

令和7年7月15日現在

令和7年度 郡山市の水道水のモニタリング検査結果(放射性ヨウ素、放射性セシウム)

<参考> 国が定めた基準値
セシウム：10ベクレル以下

採水日	浄水場	核 種 濃 度 (Bq/kg)		
		セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
R7年7月15日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
R7年7月8日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
R7年7月1日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
R7年6月24日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
R7年6月17日(火)	堀口浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	荒井浄水場	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	中田簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南西部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	湖南東部簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)
	熱海中山簡易水道	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)	不検出 (1未満)

[illegible]

[illegible]