




進捗（8月末現在）

→ 下水道管

→ 施工済み

管路布設状況	174m / 2,890m(1~8工区合算延長)
マンホール設置状況	6箇所 / 89箇所(1~8工区合算箇所)

舗装切断状況



管路布設状況



試験掘をおこない水道管などの既設埋設管を確認して、下水道管理設位置が決定しました。
 現在、舗装を切断し、早い工区では下水管布設の工事が始まっており、通行規制となっているところもございます。
 安全に工事を進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。