



片平小学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和7年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の交通安全点検を実施しています。

日時：令和7年6月10日（火）

合同点検：午前8:35～午前8:50

対策会議：午前9:00～午前9:15

点検箇所

《片平小学校の通学路》

①②③片平町字小林 地内
(市道:片平町安子島線)



〔通学路の状況〕

西部工業団地への通勤経路にあたる小学校西側の市道は、通勤時間帯に交通量が増加し、大型車両の通行も目立ちます。

児童の送迎車両が右折する学校北西側の入口は緩いカーブの先にあり、樹木の茂みで外部の通行車両からは視認するのが難しい状況です。右折の際に、減速しない後続車両に追突される恐れがあります。



合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。

〈対策会議〉



対策案



【片平小学校点検箇所の対策案】

①②③について

- ◎ 学校入口看板設置の検討
- ◎ 送迎場所変更の検討
- ◎ 区画線の補修(再塗装) 等



※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。

市民の皆さんで、
子ども達を交通事故
から守りましょう！

