



行健第二小学校・明健中学校 通学路の合同点検



本市では平成24年度から、通学路の安全を確保し、交通事故を防止するために、国・県・市の道路管理者、警察、教育委員会、学校、PTA、地域の自治会連合会、交通安全関係団体等と連携して通学路の合同点検を行っています。令和7年度も危険箇所として各市立学校や地域の皆様からあげられた通学路の交通安全点検を実施しています。

日時：令和7年7月3日（木） 合同点検：午前7:30～7:45 午前 8:50～10:10

点検箇所

《行健第二小学校の通学路》

① 富久山町八山田字尾池 地内
(市道：桑野日和田線)



〔通学路の状況〕
坂の勾配により車両がスピードを出したまま交差点へ進入します。

② 八山田西二丁目 地内
(市道：桑野日和田線)

〔通学路の状況〕
変則的な交差点の形状により右折車両が直線の軌道でスピードを緩めず横断歩道に進入します。

③ 八山田西二丁目 地内
(市道：八山田西三丁目八山田西二丁目線)

〔通学路の状況〕
同じような幅員の道路が交差して、優先道路が不明瞭なため、出合い頭の事故が懸念されます。

《明健中学校の通学路》

④ 富久山町福原字鳴伊賀 地内
(市道：福原八山田館前線)

〔通学路の状況〕
点検箇所は小泉跨線橋を西側に下った側道との合流地点になります。側道から進入する車両は防護柵等により本道の歩道を下る自転車を視認するのが難しい状況です。

⑤ 八山田三丁目 地内
(市道：福原八山田館前線)

〔通学路の状況〕
照内川沿いの歩道から続く交差点には、直接道路を渡る横断歩道がありません。信号機のある北側の交差点へ迂回する必要があります。

合同点検終了後、対策会議を実施し、点検結果に基づきどのような対策を行うべきかについて協議しました。各関係者は協議内容を踏まえ、今後実施可能な対策を行い、児童生徒の通学路の安全確保を図っていくことが確認されました。



①



④



②



⑤



③

〈対策会議 行健第二小学校〉



〈対策会議 明健中学校〉



対策案

【行健第二小学校点検箇所の対策案】

- ①について 『一時停止規制の検討』『横断歩道設置の検討』等
- ②について 『区画線・グリーンベルトの補修』『信号現示等見直しの検討』『児童への指導』等
- ③について 『クロスマークの設置』『児童生徒への指導』『一時停止規制の検討』等

【明健中学校点検箇所の対策案】

- ④について 『カーブミラー設置の検討』『一時停止規制の検討』等
- ⑤について 『生徒・児童への指導』『運転者へのマナー啓発』等

※今回検討された対策案については、本年度中に内容を取りまとめ、方法や予算等について計画します。次年度以降、実施可能なところから対策を進めてまいります。



市民の皆さんで、
子ども達を交通事故
から守りましょう！

