


石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第2工区 工事状況

令和7年11月末 進捗率 100%

11月は、各種動作試験などを行い、石塚樋門・ポンプゲート築造工事（第2工区）が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



排水樋門動作確認



中央監視装置動作確認



除塵機設備完了



ポンプゲート動作完了

