

図景貯留管関連管渠築造工事 第3工区 工事状況

令和8年1月末 進捗率 約10%

1月は、覆工板設置を行いました。
2月は、管渠布設などを行います。



舗装版取壊し状況



掘削状況



覆工板設置状況



覆工板設置完了

