

# 図景貯留管関連管渠築造工事 第3工区 工事状況

令和8年2月末 進捗率 約31%


2月は、既設管撤去及び管渠布設を行いました。  
3月は、引き続き既設管撤去及び管渠布設などを行います。



たて込み簡易土留設置状況




既設管撤去状況



管渠布設完了



覆工板及び受桁撤去状況



断面図