


# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	1
対策内容	電柱の移設、横断歩道に足型マットの設置 横断歩道設置

## 対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点内カラー舗装・路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前





対策後



平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線 路肩カラー舗装 停止線の引き直し
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成30年度施工	

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	7
対策内容	電柱移設 横断歩道改良 横断歩道部に足型シールの設置

## 対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	9
対策内容	カーブミラー・クロスマーク ドットライン・路面標示 側溝設置

対策前後の状況

対策前





対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	10
対策内容	カーブミラーの移設
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	11
対策内容	交差点のカラー化 路面標示 クロスマークの設置 カーブミラーの設置

対策前後の状況

対策前





対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	12
対策内容	外側線の補修 横断歩道の補修 通学路の変更
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成30年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳山小学校
箇所番号	13
対策内容	歩道の整備 側溝の改修

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工