

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	1
対策内容	交差点内カラー舗装 路肩部にポストコーン設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	2
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩カラー舗装 路面カラー舗装 区画線の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	4
対策内容	路肩カラー舗装 路面カラー舗装 区画線の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	6
対策内容	グリーンベルト 路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後



令和7年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	7
対策内容	クロスマークの設置 交差点カラー化の検討

対策前後の状況

対策前



対策後



令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立橋小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示 カラー舗装設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和5年度施工