


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桃見台小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桃見台小学校
箇所番号	3
対策内容	外側線・グリーンベルト・路面標示の設置 信号機を感知式に変更

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桃見台小学校
箇所番号	4
対策内容	路肩カラー舗装 路面のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桃見台小学校
箇所番号	5
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立桃見台小学校
箇所番号	7
対策内容	路肩部の舗装をカラー化、交差点内のカラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区		
学校名	郡山市立桃見台小学校		
箇所番号	8		
対策内容			
対策前後の状況			
対 策 前		対 策 後	
			
		平成30年度施工	