


小山田小学校

- | | | | |
|-------------------------|------------|-----|----------|
| 番号 | ① | 路線名 | 大徳南小山田西線 |
| 住所 | 郡山市富田町字大徳南 | | |
| 交通量が多く、横断歩道を渡るのに時間がかかる。 | | | |
- | | | | |
|------------------------------------|------------|-----|--------|
| 番号 | ② | 路線名 | 向館庚坦原線 |
| 住所 | 郡山市大槻町字六角北 | | |
| 横断歩道はあるが交通量が多く、横断できない。待機スペースがなく危険。 | | | |
- | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|-------|
| 番号 | ③ | 路線名 | 土瓜六角線 |
| 住所 | 郡山市大槻町字六角 | | |
| 横断歩道もなく、朝晩の車の数も比較的多い。 | | | |
- | | | | |
|-------------------|--------------|-----|--------|
| 番号 | ④ | 路線名 | 向館庚坦原線 |
| 住所 | 郡山市片平町字釜場 地内 | | |
| 歩道もなく、通行量が多いため危険。 | | | |
- | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----|--------|
| 番号 | ⑤ | 路線名 | 前田新蟻塚線 |
| 住所 | 郡山市片平町字釜場 地内 | | |
| 幅員が狭いため、通学時に車両と児童の十分な距離が取れず危険。 | | | |
- | | | | |
|------------------|---------------|-----|--------|
| 番号 | ⑥ | 路線名 | 前田木宮東線 |
| 住所 | 郡山市片平町字新蟻塚 地内 | | |
| 幅員が狭く、側溝に蓋がなく危険。 | | | |
- | | | | |
|---------------------|---------------|-----|--------|
| 番号 | ⑦ | 路線名 | 前田木宮東線 |
| 住所 | 郡山市片平町字新蟻塚 地内 | | |
| 交通量が多く、スピードを出す車が多い。 | | | |
- | | | | |
|------------------------|-------------|-----|-------|
| 番号 | ⑧ | 路線名 | 土瓜六角線 |
| 住所 | 郡山市大槻町土瓜 地内 | | |
| 橋の上が狭く、通学時に車が通る際危険である。 | | | |
- | | | | |
|------------------|-------------|-----|-------|
| 番号 | ⑨ | 路線名 | 六角1号線 |
| 住所 | 郡山市大槻町六角 地内 | | |
| グリーンベルトを設置してほしい。 | | | |
- | | | | |
|--|-----------|-----|-------|
| 番号 | ⑩ | 路線名 | 六角6号線 |
| 住所 | 大槻町字六角 地内 | | |
| 歩道はなく、児童は側溝の上を一列に並んで、登校している。速度制限の表示が道路にプリントされていない。 | | | |



- | | | | |
|--|-------------|-----|--------|
| 番号 | ⑪ | 路線名 | 向館庚坦原線 |
| 住所 | 大槻町小山田西4 地先 | | |
| 車両の抜け道となっていて、通行量が多い。そのため、すれ違う際に車両がボールとボールの間に入り込むため危険である。 | | | |
- | | | | |
|--|---------------|-----|----------|
| 番号 | ⑫ | 路線名 | 大徳南小山田西線 |
| 住所 | 郡山市富田町字大徳南 地内 | | |
| 見通しは良いが、登下校時の交通量は多く高速で通行する車も目立つことから、減速等注意喚起及び時間帯規制が必要。 | | | |
- | | | | |
|--|-------|-----|-------|
| 番号 | ⑬ | 路線名 | 土瓜5号線 |
| 住所 | 大槻町土瓜 | | |
| 時間帯規制がなく、通学時間帯に抜け道として利用する車が多く危険。時間帯規制や時間帯一方通行ゾーン設置等をしてほしい。 | | | |
- | | | | |
|--------------------|---------------|-----|--------|
| 番号 | ⑭ | 路線名 | 向館庚坦原線 |
| 住所 | 郡山市富田町字大徳南 地内 | | |
| 通勤時間帯には、交通量が大変多く危険 | | | |
- | | | | |
|---------------------|---------------|-----|---------|
| 番号 | ⑮ | 路線名 | 六角北西高森線 |
| 住所 | 郡山市片平町字出警東 地内 | | |
| 道幅が狭く危険だと住民から要望があった | | | |
- | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|---------|
| 番号 | ⑯ | 路線名 | 下篠林小割林線 |
| 住所 | 郡山市大槻町字下篠林 地内 | | |
| 道の狭い住宅地で、家屋等により見通しが悪い。注意喚起の標示をつけてほしい。 | | | |
- | | | | |
|--|--------------|-----|-----------|
| 番号 | ⑰ | 路線名 | 小山田六角北1号線 |
| 住所 | 郡山市大槻町字六角 地内 | | |
| 抜け道利用の自動車も通行するために、登校時間帯は児童との接触も考えられ、大変危険である。 | | | |

— — — —	：通学路
— — — —	：要対策箇所
- - - - -	：学校出入口から1km以内の区域