


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大成小学校
箇所番号	3
対策内容	路面標示(カーブ注意・横断者注意)

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大成小学校
箇所番号	4
対策内容	交差点内カラー舗装

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立大成小学校
箇所番号	5
対策内容	路面標示 停止線、「止まれ」強調マーク

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立大成小学校	
箇所番号	9	
対策内容	古い横断歩道削除・停止線移設 グレーチングの交換または暗渠化	
対策前後の状況		
対 策 前		対 策 後
		
		令和6年度施工