


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第一中学校
箇所番号	1
対策内容	路肩カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立郡山第一中学校	
箇所番号	2	
対策内容	歩行者用押しボタン信号機設置済み	
対策前後の状況		
	対 策 前	対 策 後
		
		平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第一中学校
箇所番号	4
対策内容	区画線引き直し

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第一中学校
箇所番号	5
対策内容	カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第一中学校
箇所番号	6
対策内容	側溝改修 横断歩道設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工



平成28年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立郡山第一中学校
箇所番号	7
対策内容	路面標示の設置 カーブミラーの移設

## 対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工