・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【緑ヶ丘第一小学校】　（住所：郡山市緑ヶ丘東1丁目20-1）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	市道	緑ヶ丘東二丁目1号線	郡山市　緑ヶ丘　町 東五丁目 字	交通量が多い。 標識等を守らない。	H24	交差点のカラー化	市	H25	○	○	○		
2	市道	緑ヶ丘東一丁目1号線	郡山市　緑ヶ丘　町 東一丁目 字	コンビニからの出入りが多く危険。	H25・H27	横断歩道設置	公安	H27	○	○	○		
3	市道	緑ヶ丘東三丁目1号線	郡山市　緑ヶ丘　町 東三丁目 字	交通量が多い。道路が狭い。	―	ガードレール	市	H26～	―	○	○		
4	市道	緑ヶ丘東六丁目七丁目1号線	郡山市　緑ヶ丘　町 東六丁目 字	朝の通勤時間、交通量が多く、道路横断ができない。	H25	交差点のカラー化	市	H26	○	○	○		
5	市道	緑ヶ丘東三丁目一丁目線	郡山市　緑ヶ丘　町 東三丁目 字	朝の通勤時間、交通量が多く、道路横断ができない。	H25　H29　R1	交差点のカラー化　　区画線の補修・除草等	市	H26	○	○	○	○	
					R1	ドットラインの設置	市	R1	○	○	○	○	
6		緑ヶ丘東三丁目一丁目線	郡山市　緑ヶ丘　町 東四丁目 字	朝の通勤時間、交通量が多く、道路横断ができない。	H25	交差点のカラー化	市	H26	○	○	○		
7	市道	緑ヶ丘東三丁目1号線	郡山市　緑ヶ丘　町 東四丁目 字	朝の通勤時間、交通量が多く、道路横断ができない。	H25	交差点のカラー化	市	H26	○	○	○		
8	市道	緑ヶ丘東一丁目2号線	郡山市　緑ヶ丘　町 東一丁目 字	家屋の塀により交差点部の見通しが悪い。	H26・H28	交差点のカラー化、車止め 歩行者用カーブミラーの設置	市	H28	○	○	○		
9	市道	緑ヶ丘西一丁目2号線	郡山市　緑ヶ丘　町 西一丁目 字	通行車両が多く、児童が横断歩道を横断しにくい。	H26・H28	交差点のカラー化 区画線	市	H29	○	○	○		
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										
			郡山市　　町　　字										