


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	1
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	2
対策内容	横断歩道設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	3
対策内容	ガードレール設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	4
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	5
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	6
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	7
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	8
対策内容	交差点のカラー化 車止め、歩行者用カーブミラーの設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	東部地区
学校名	郡山市立緑ヶ丘第一小学校
箇所番号	9
対策内容	交差点のカラー化 区画線

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成29年度施工