


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	2
対策内容	路肩部のカラー化、電柱移設、ラバーポール設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	3
対策内容	路肩部のカラー化

対策前後の状況

対策前





対策後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	5
対策内容	側溝改修 グリーンベルト・交差点のカラー化 区画線の補修
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成29年度施工 令和3年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	6
対策内容	グリーンベルト設置 30kmの速度制限 のぼり旗の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	本庁地区
学校名	郡山市立芳賀小学校
箇所番号	10
対策内容	外側線の補修

対策前後の状況

対策前





対策後



令和4年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	本庁地区	
学校名	郡山市立芳賀小学校	
箇所番号	11	
対策内容	グリーンベルト	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		令和7年度施工