


# 小原田小学校



番号 ①	路線名	田村香久池二丁目線
住所	郡山市図景二丁目	
地下道(JR本線)に歩道が少なく危険。		
番号 ②	路線名	小原田四丁目五号線
住所	郡山市小原田町四丁目	
校庭東側市道の幅員が狭小で危険。		
番号 ③	路線名	小原田五丁目一丁目2号線
住所	郡山市小原田五丁目	
信号機がない横断歩道。交通量が多く危険。		
番号 ④	路線名	須賀川二本松線
住所	郡山市小原田四丁目	
押しボタン式信号機があるが青時間が短い。		
番号 ⑤	路線名	小原田五丁目一丁目2号線
住所	郡山市小原田四丁目	
車が止まらず飛び出して危険。		
番号 ⑥	路線名	小原田五丁目一丁目2号線
住所	郡山市小原田五丁目	
交通量が多い。		
番号 ⑦	路線名	深田台小原田一丁目線
住所	郡山市小原田一丁目	
地下道(JR本線)に歩道が少なく危険。		
番号 ⑧	路線名	小原田四丁目七ツ池線
住所	郡山市小原田四丁目	
上り坂の直上に横断歩道があり、運転者から見えにくく危険。		
番号 ⑨	路線名	田村香久池二丁目線
住所	郡山市小原田五丁目	
幅員が狭小で、歩道のない箇所があり十分な歩行空間が確保できない。		
番号 ⑩	路線名	小原田四丁目8号線
住所	小原田四丁目	
幅員が狭く左側を通行している。		

番号 ⑪	路線名	田村香久池二丁目線
住所	郡山市小山田三丁目	
歩行者用の信号機がなく危険である。		
番号 ⑫	路線名	小原田二丁目9号線
住所	郡山市小原田二丁目	
交通量が多く、速度超過の車が多い。		
番号 ⑬	路線名	小原田二昭和一丁目2号線
住所	郡山市昭和一丁目	
カーブで見通しが悪く発見が遅れる。		
番号 ⑭	路線名	深田台小原田一丁目線
住所	郡山市小原田五丁目	
道路が狭く、児童の安全な通行が難しい。		
番号 ⑮	路線名	深田台小原田一丁目線
住所	郡山市小原田一丁目	
道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。道路の両側は側溝になっており、蓋がない。		
番号 ⑯	路線名	小原田二丁目一丁目1号線
住所	郡山市小原田二丁目	
狭い道路から広い道に出る交差点の見通しが悪い。		
番号 ⑰	路線名	小原田四丁目七ツ池町線
住所	郡山市図景二丁目	
17号線からガードに向かう交差点で、渡ってガードをくぐる班がある。交通量が多く横断歩道もない。横断歩道または路面標示で注意喚起してほしい。		
番号 ⑱	路線名	田村香久池二丁目線
住所	郡山市小原田四丁目	
登校時の交通量が多く、信号のない横断歩道。西から来る車からは横断する児童が見えにくいため路面標示などで運転手に注意喚起をしてほしい。		
番号 ⑲	路線名	小原田四丁目七ツ池町線
住所	郡山市字山根町	
幹線道路の抜け道となり、登校時間帯の交通量が多い。横断歩道は1か所のみ。児童と車の距離が近く危険である。路面標示で注意喚起してほしい。		

- — — : 通学路
- - - : 要対策箇所
- - - : 学校出入口から1km以内の区域