

対 策 一 覧 表

【小原田小学校】

(住所:郡山市小原田4丁目5-18)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 凶景 町 二丁目 字	地下道(JR本線)に歩道がなく危険	H24	路肩カラー舗装	市	H25	○	○				
2	市道	小原田四丁目五号線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	校庭東側市道の幅員が狭小で危険	H24	ポストコーン	市	H25	○	○				
3	市道	小原田五丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	信号機がない横断歩道。交通量が多く危険	H24	交差点内のカラー舗装	市	H25	○	○				
4	県道	須賀川二本松線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	押しボタン式信号機があるが、青時間が短い	—	青現示時間延長	公安	H24	○	○				
5	市道	小原田五丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	車が止まらずに飛び出して危険	H25	交差点内のカラー舗装 路面標示	市	H26	○	○				
6	市道	小原田五丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	交通量が多い。	H25	交差点内のカラー舗装	市	H26	○	○				
7	市道	深田台小原田一丁目線	郡山市 小原田 町 一丁目 字	地下道(JR本線)に歩道がなく危険	H24	区画線	市	H25	○	○				
8	市道 市道 市道	小原田四丁目七ツ池線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	上り坂の直上に横断歩道があり、運転者から見えにくく危険。	H26	カラー舗装	市	H28	○					
					H26	横断歩道の移設	公安	H29	○	○			移設不可	
					R4	路面標示の設置	市	R5	○	○				
					R4	ダイヤモンド等の補修	公安	R4	○	○				
9	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	幅員が狭く、歩道の無い箇所があり、十分な歩行空間が確保できない。	H26	路肩カラー舗装、区画線工、	市	H28 H29	○	○	○	○		
						交差点内のカラー舗装	市	H29	○	○	○	○		
						H26	側溝改修	市	R1	○	○	○	○	
10	市道 県道	小原田四丁目8号線 須賀川二本松線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	幅員が狭く左側を通行している。左側の道路をカラー化してほしい。	R1	グリーンベルト 路面標示の設置	市	R3	○	○				
						交差点のカラー化	県	R4	○	○				
11	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 小原田 町 三丁目 字	歩行者用の信号機がなく危険である。	R1	歩行者用信号機の設置	公安	R4	○	○			R2上申中	
12	市道	小原田二丁目一丁目2号線	郡山市 小原田 町 二丁目 字	速度を出す車Dが多く減速等の注意喚起	R4	区画線等の補修	市	R7	○	○				
						止まれ等の補修	公安	R4	○	○				
13	市道	小原田二昭和一丁目2号線	郡山市 昭和 町 一丁目 字	カーブで見通しが悪く発見が遅れる。路面標示の設置等検討してほしい。	R5	路面標示	市	R6	○	○			小原田中⑥と同様	
14	市道	深田台小原田一丁目線	郡山市 小原田 町 五丁目 字	道路が狭く、児童の安全な通行が難しい。自動車とぶつかりそうになったこともあり、一方通行などの対策をお願いしたい。	R5	外側線・グリーンベルト	市	R6	○	○				小原田中⑦と同様
						進入禁止の規制	公安	-	○	-			対応不可	
15	市道	深田台小原田一丁目線	郡山市 小原田 町 一丁目 字	道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。道路の両側は側溝になっており、蓋がない。	R6	側溝蓋の設置	市		○					対応中

対 策 一 覧 表

・対策後に再度点検した場合はC:Checkに○
 ・Check後、改善した場合はA:Actionに○

【小原田小学校】

(住所:郡山市小原田4丁目5-18)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
16	市道	小原田二丁目一丁目1号線	郡山市 小原田 町 二丁目 字	狭い道路から広い道に出る交差点の見通しが悪い。	R6	歩道部のカラー舗装	市	R7	○	○				
						一時停止の規制の検討	公安	—	○	—			対応不可	
17	市道	小原田四丁目七ツ池町線	郡山市 凶景 町 二丁目 字	17号線からガードに向かう交差点で、渡ってガードをくぐる班がある。交通量が多く横断歩道もない。横断歩道または路面標示で注意喚起してほしい。	R7	路面標示	市		○					
18	市道	田村香久池二丁目線	郡山市 小原田 町 四丁目 字	登校時の交通量が多く、信号のない横断歩道。西から来る車からは横断する児童が見えにくいいため路面標示などで運転手に注意喚起してほしい。	R7	路面のカラー舗装	市		○					
19	市道	小原田四丁目七ツ池町線	郡山市 山根 町 字	幹線道路の抜け道となり、登校時間帯の交通量が多い。横断歩道は1か所のみ。児童と車の距離が近く危険である。路面表示で注意喚起してほしい。	R7	区画線の補修	市		○					
						停止線等の補修	公安		○					