


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	1
対策内容	路面カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	3
対策内容	ゾーン30規制 カラー舗装 一部歩道補修

対策前後の状況

対策前




対策後





平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)	
学校名	郡山市立富田小学校	
箇所番号	4	
対策内容	ゾーン30規制要請中	
対策前後の状況		
	対策前	対策後
		
		平成26年度施工

規制済み

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)	
学校名	郡山市立富田小学校	
箇所番号	5	
対策内容	側溝改修 (蓋掛け) 路面標示 道路改良	
対策前後の状況		
対策前		対策後
		
		平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	6
対策内容	区画線 グリーンベルトの設置 速度制限

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	7
対策内容	ガードレールの設置 街灯の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	8
対策内容	路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	9
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	10
対策内容	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区(富田町)
学校名	郡山市立富田小学校
箇所番号	11
対策内容	横断歩道の設置

## 対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工