

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	3
対策内容	側溝改修・転落防止柵 ゾーン30規制の実施

対策前後の状況

対策前




対策後



平成25年度施工



平成25年度施工




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	4
対策内容	横断歩道の新設 歩車道境界ブロックの切り下げ

対策前後の状況

対策前



対策後



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	5
対策内容	横断歩道・舗装の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	6
対策内容	近隣交差点の改良 常時進入禁止への規制変更 交差点のカラー化

## 対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	7
対策内容	路側カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	8
対策内容	一時停止規制の変更 (東西路線を規制)

## 対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	9
対策内容	路側カラー舗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	10
対策内容	道路拡幅

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	11
対策内容	路側カラー舗装 電柱移設

対策前後の状況

対策前



対策後



平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	13
対策内容	区画線の設置 交差点のカラー化 グリーンベルトの設置 ゾーン30の路面標示
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
平成30年度施工	

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	14
対策内容	横断歩道の設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	15
対策内容	路面標示
	グリーンベルトの設置

対策前後の状況

対策前



対策後



令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富田地区(富田町)
学校名	郡山市立富田中学校
箇所番号	18
対策内容	区画線の設置 交差点のカラー化 クロスマーク

対策前後の状況

対策前



対策後



令和6年度施工