

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	1
対策内容	路肩部のカラー舗装 グルービング舗装

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	2
対策内容	信号設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成24年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	3
対策内容	区画線 路面標示（減速） カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	4
対策内容	側溝整備 防護柵

対策前後の状況

対策前




対策後





平成24年度施工



平成27年度施工



郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	6
対策内容	樹木の剪定 カラー舗装 横断歩道 停止線の補修
対策前後の状況	
対策前	対策後
	
	平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	8
対策内容	外側線・路面の補修 時間帯規制の検討

対策前後の状況

対策前



対策後




令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二小学校
箇所番号	9
対策内容	外側線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工