


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積中学校
箇所番号	2
対策内容	歩道改修 視線誘導標設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積中学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積中学校
箇所番号	6
対策内容	ガードレールの設置

対策前後の状況

対策前



対策後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積中学校
箇所番号	8
対策内容	歩道部のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



令和7年度施工