

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	1
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



平成28年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	2
対策内容	カラー舗装・側溝の蓋掛け・区画線・減速マーク 路面標示・区画線の補修

対策前後の状況

対 策 前



平成25年度施工

対 策 後



令和6年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	3
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	4
対策内容	交差点内の路面のカラー化

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示の設置

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和5年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	11
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後




令和 6 年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	安積地区（安積町）
学校名	郡山市立安積第二中学校
箇所番号	12
対策内容	ラバーポールの補修・増設

対策前後の状況

対 策 前



対 策 後



令和6年度施工