


多田野小学校

①

- | | | | |
|---------------------------|---------------|-----|-------|
| 番号 | ① | 路線名 | 郡山湖南線 |
| 住所 | 郡山市逢瀬町多田野字十文字 | | |
| 交通量が多く、緩やかなカーブが続いて見通しが悪い。 | | | |
- | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|-------|
| 番号 | ② | 路線名 | 郡山湖南線 |
| 住所 | 郡山市逢瀬町多田野字寺向 | | |
| 交通量が多く、緩やかなカーブが続き見通しが悪い。 | | | |
- | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----|-------|
| 番号 | ④ | 路線名 | 南原宮南線 |
| 住所 | 郡山市逢瀬町多田野字寺向 | | |
| 家が建て込んでおり狭い道が多く見通しも悪いので危険である。 | | | |
- | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----|--------|
| 番号 | ⑤ | 路線名 | 多田野1号線 |
| 住所 | 郡山市逢瀬町多田野字本郷 | | |
| 家が建て込んでおり狭い道が多く見通しも悪いので危険である。 | | | |
- | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----|-------|
| 番号 | ⑥ | 路線名 | 郡山湖南線 |
| 住所 | 郡山市逢瀬町多田野字南大界 | | |
| 学校前バス停の歩道が狭く、ガードレールもない。交通量が多く危険。 | | | |
- | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----|-------|
| 番号 | ⑦ | 路線名 | 郡山湖南線 |
| 住所 | 郡山市逢瀬町多田野字南大界 | | |
| 交通量が多く歩道が設置されているが、防護柵がないため危険である。 | | | |
- | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----|-------|
| 番号 | ⑨ | 路線名 | 南原宮南線 |
| 住所 | 逢瀬町多田野字寺向 地内 | | |
| 家が建て込んでおり狭い道路が多く見通しも悪いので危険である。 | | | |
- | | | | |
|------------------------|------------|-----|-----------|
| 番号 | ⑩ | 路線名 | 県道 長沼喜久田線 |
| 住所 | 逢瀬町多田野字西久保 | | |
| スピードを上げて通る車が多いので危険である。 | | | |



番号	⑪	路線名	県道 長沼喜久田線
住所	逢瀬町多田野字馬捨場		
スピードを上げて通る車が多いので危険である。			

番号	⑬	路線名	県道 郡山湖南線
住所	逢瀬町多田野字北大界		
朝の交通量が多く、スピードが出やすく危険である。横断歩道の手前に注意喚起する標識等がほしい。			

番号	⑭	路線名	浄土松南大界線
住所	逢瀬町多田野字南大界		
道幅が狭く、歩道がないので登下校時に注意が必要。			

番号	⑮	路線名	浄土松南大界線
住所	逢瀬町多田野字南大界		
対面通行だが、道幅が狭く、歩道もない道路である。登下校だけでなく、プールの授業の際、多くの児童が道路を横切る。			


	：通学路
	：要対策箇所
	：学校出入口から1km以内の区域

多田野小学校

番号 ③ 路線名 郡山湖南線
 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下
 見通しはよいが、多くの車がスピードを出して走っているのが危険である。

番号 ⑧ 路線名 郡山湖南線
 住所 郡山市逢瀬町多田野字新池下
 北側の歩道が切れる為、県道を横断し南側の歩道へ横断する場所であり、速度超過の車両が多く危険。

番号 ⑫ 路線名 県道 郡山湖南線
 住所 逢瀬町多田野字山田原
 交通量も多く飛ばしてくる車も多い横断歩道がない所を横切っている。



— : 通学路
 — : 要対策箇所