

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	西部地区（逢瀬町）	
学校名	郡山市立河内小学校	
箇所番号	1	
対策内容	区画線・路面標示(減速) 導流帯 横断歩道再塗装	
対策前後の状況		
対策前		対策後
	➔	
		平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立河内小学校
箇所番号	2
対策内容	横断歩道再塗装

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	西部地区（逢瀬町）
学校名	郡山市立河内小学校
箇所番号	7
対策内容	グリーンベルト・外側線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



令和6年度施工