



# 逢瀬中学校

上



# 逢瀬中学校

中央



番号 ① 路線名 多田野1号線  
 住所 郡山市逢瀬町多田野字本郷  
 多くの自転車通学の生徒が利用。道幅が狭く  
 交通量も多い。

番号 ② 路線名 長沼喜久田線  
 住所 郡山市逢瀬町多田野字長倉山  
 ゆるいカーブ、スピード超過の車が多い。

番号 ③ 路線名 多田野1号線  
 住所 郡山市逢瀬町多田野字本郷  
 県道横断時、一時停止をしない車が見られ  
 る。

番号 ④ 路線名 大界江下線  
 住所 郡山市逢瀬町多田野字萱林  
 見通しが良い分、車は速度を下げず交差点に  
 進入する。

番号 ⑧ 路線名 本郷西長倉線  
 住所 郡山市逢瀬町多田野字北田  
 交差点にて自動車と自転車の一時停止や徐行  
 の意識が薄い。


--- : 要対策箇所

逢瀬中学校

左

番号	⑦	路線名	郡山湖南線
住所	郡山市逢瀬町多田野字上山田原		

下りのカーブで見通しが悪く、歩道もないので注意が必要。



--- : 要対策箇所