


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	1
対策内容	区画線

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	2
対策内容	道路横断待機所 区画線 グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度
令和3年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	3
対策内容	外側線 グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	4
対策内容	グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	5
対策内容	区画線・カラー舗装（横断歩道）

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工


郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	6
対策内容	カラー舗装（横断歩道・路側帯） 区画線・路面標示(減速)

対策前後の状況

対 策 前

対 策 後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	10
対策内容	路面標示シール 路面標示 外側線

対策前後の状況

対策前



対策後




令和元年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	11
対策内容	外側線 グリーンベルト

対策前後の状況

対策前



対策後




平成27年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	北部地区（日和田町）
学校名	郡山市立日和田中学校
箇所番号	13
対策内容	交差点のカラー化

対策前後の状況

対策前



対策後



令和6年度施工