


行健第二小学校

- | | | | |
|------------------|-------------------|-----|--------|
| 番号 | ① | 路線名 | 山崎尾池北線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田字尾池48-7 | | |
| バイパスの近くで、交通量が多い。 | | | |
- | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----|--------|
| 番号 | ② | 路線名 | 八山田1号線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田三丁目178 | | |
| 交通量が多く、信号機が無く、横断歩道のみとなっている。 | | | |
- | | | | |
|------------------|------------------|-----|-----------|
| 番号 | ③ | 路線名 | 八山田三丁目1号線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田二丁目166 | | |
| 交通量が多く、横断するとき危険。 | | | |
- | | | | |
|------------------|--------------------|-----|---------|
| 番号 | ④ | 路線名 | *区画整理地内 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田字南広谷20-1 | | |
| 交通量が多く、横断するとき危険。 | | | |
- | | | | |
|------------------|----------------|-----|--------|
| 番号 | ⑤ | 路線名 | 八山田1号線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田四丁目3 | | |
| 交通量が多く、横断するとき危険。 | | | |
- | | | | |
|--|--------------|-----|--------|
| 番号 | ⑥ | 路線名 | 宮脇鹿島館線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田宮脇 | | |
| 側溝が途中で途切れている。15分ほどの短時間に510人ほどの子供が通行するため危険。 | | | |
- | | | | |
|---|--------------------------------|-----|-------|
| 番号 | ⑦ | 路線名 | 山崎尾池線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田字尾池(八山田第二土地区画整理事業区域) | | |
| 交差点信号付近から約300mにわたり歩道が非常に狭く危険な状況である。バイパスの上り口もでき、交通量が増えさらに危険が増している。 | | | |
- | | | | |
|--|----------------|-----|--------|
| 番号 | ⑧ | 路線名 | 八津地藏面線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田字稻荷林 | | |
| 交通量が多いうえ、道路の幅が狭く、車両同士のすれ違いはぎりぎりである。毎年、事故が発生しており危険な状況である。 | | | |
- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|------------|
| 番号 | ⑨ | 路線名 | 八山田三丁目12号線 |
| 住所 | 郡山市八山田三丁目 | | |
| 短時間に200人ほどの児童数が通行するので危険。 | | | |



- | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|--------|
| 番号 | ⑭ | 路線名 | 桑野日和田線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田字尾池 | | |
| 交通量が多く、北から南へ若干下り勾配がついているので、冬は特に危険である。 | | | |
- | | | | |
|--|------------|-----|--------|
| 番号 | ⑮ | 路線名 | 桑野日和田線 |
| 住所 | 郡山市八山田西二丁目 | | |
| 変則的な十字路で、東から右折する車両はほぼ直進の軌道で右折することになり、横断する児童がとても危険な状態である。 | | | |
- | | | | |
|---|------------|-----|-----------------|
| 番号 | ⑯ | 路線名 | 八山田西三丁目八山田西二丁目線 |
| 住所 | 郡山市八山田西二丁目 | | |
| 住宅地内の市道交差点である。双方向とも「止まれ」の表示がなく、どちらが優先かわかりにくい。 | | | |

- | | | | |
|---|----------------|-----|--------|
| 番号 | ⑩ | 路線名 | 北久保2号線 |
| 住所 | 郡山市富久山町八山田字下屋敷 | | |
| 変則交差点で288号線からまたは288号線への抜け道として使用する車両が多い危険。 | | | |
- | | | | |
|--|-----------|-----|--------|
| 番号 | ⑪ | 路線名 | 八山田1号線 |
| 住所 | 八山田五丁目 地内 | | |
| 朝や夕方は特多く見通しも悪い、児童にとって危険な箇所として、地域住民も認知している。 | | | |
- | | | | |
|---|-----------|-----|----------|
| 番号 | ⑫ | 路線名 | 福原八山田館前線 |
| 住所 | 郡山市八山田三丁目 | | |
| 学校方向から左折しようとした際左カーブに見える交差点で、横断中の児童を見落としやすい。 | | | |
- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|------------|
| 番号 | ⑬ | 路線名 | 八山田三丁目13号線 |
| 住所 | 郡山市八山田三丁目 | | |
| 令和4年度に歩道が延長されたが宮脇橋の所まで延伸してもらいたい。 | | | |
- | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|--------|
| 番号 | ⑭ | 路線名 | 桑野日和田線 |
| 住所 | 郡山市八山田三丁目 | | |
| 抜け道で急ぐ車や中高生の自転車が、登校する児童の列に危険である。 | | | |
- | | | | |
|--|------------|-----|--------|
| 番号 | ⑮ | 路線名 | 桑野日和田線 |
| 住所 | 郡山市八山田西四丁目 | | |
| 大雨の時に排水が間に合わず、児童が歩くのに危険な状態となる。薄暗くなると横断歩道に明かりがなく、下校時に危険を感じる | | | |
- | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|
| 番号 | ⑯ | 路線名 | 八山田四丁目6号線 |
| 住所 | 郡山市八山田四丁目 | | |
| 鹿嶋橋から宮脇橋手前までは歩道が整備された。さらに沼前橋まで整備されるれば安全に登校が可能になる。 | | | |

— : 通学路
— : 要対策箇所
— : 学校出入口から1km以内の区域