

・対策後に再度点検した場合はC: Checkに○  
 ・Check後、改善した場合はA: Actionに○

### 対 策 一 覧 表

【行徳小学校】

(住所: 郡山市富久山町久保田字三御堂143-1)

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容(案)	事業主体	対策年度	事業の進捗状況					
									P	D	C	A	備考	
1	市道	三御堂下双又線	郡山市 富久山 町 久保田 字 三御堂121	見通しが悪く、交通量も多い。南北の道が下り坂になっている。	H30	交差点のカラー化	市	R1	○	○				
					H30	防犯灯の設置	市	—	○	—			対応不可	
					H30	停止線の補修	公安	R2	○	○				
2	県道	荒井・郡山線	郡山市 富田 町 逆池下1-20	交通量が多く、民家の前約10m位歩道がきれれている。道幅が少し狭くなっている。	H28	道路改良(東部幹線)、歩道の新設、路面標示	県	R7	—	○				
3	市道	三御堂下双又線	郡山市 富久山町久保田字榊形43付近～富田町下双又7-3	道幅が急に狭くなるうえに、交通量も多い。	H25	外側線・道路改良・グリーンベルト・ドットライン	市	H27	○	○	○	○		
					H28	路面標示	市	H29	○	○				
4		八山田七丁目1号線	郡山市 富久山 町 久保田 字 大原25-4	交通量があるうえに、信号、横断歩道がない。										
5	市道	道ノ窪乙路後線	郡山市 八山田六丁目1	信号がなく、変形の三叉路のようにしている。交通量も多い。										
6	市道	榊形大原線	郡山市 富久山 町 久保田 字 大原130-18											
7		区画整理地内	郡山市 富田 町 下曲田23-3	道幅が広いわりに、信号、横断歩道がない。										
8	市道	荒井八山田線	郡山市 富田 町 上田向38-1	内環状線が開通し、交通量が一層増えた。										
9	市道	三御堂下双又線	郡山市 富久山 町 久保田 字 三御堂114-15	時間帯で進入禁止だが、無視して入ってくる車がある。		整備済み								
10	市道	北谷榊形線	郡山市 富久山 町 久保田 字 水神山	地震で歩道が陥没し、利用できない部分がある。	—	災害復旧工事にて歩道補修済	市	H23～	—	○				
11	市道	三御堂久保田線	郡山市 富久山 町 久保田 字 三御堂	現道が狭く、歩行者が危険である。	H25	道路改良	市	H26～	○	○	○			
12	市道	県道荒井郡山線 市道三御堂三角堂線	郡山市 富久山 町 久保田 字 三御堂	変則交差点で自動車の通行量が増えてきている。横断歩道を設置してほしい。	H29	路面標示、歩行者動線明示	市	H29	○	○	○			
					H27	防犯灯	市	H27	○	○				
					H27	横断歩道	公安	H27	○	○				
13	県道	荒井・郡山線	郡山市 富久山 町 久保田 字 三御堂	未完成のため歩道や車道が流動的。供用時は信号および横断歩道を設置してほしい。	H27	信号設置、横断歩道設置	公安	R4	○	○				
14	市道	区画整理地内 三御堂下双又線	郡山市 富田 町 下双又	車・自転車等通行量が多い変則交差点である。	H27	一時停止規制箇所の変更	公安	H27	○	○				
					H27	ドットライン	市	H27	○	○	○			
15	市道	道ノ窪乙路後線	郡山市 八山田七丁目 外	交通量が多く、歩行者の横断が困難である。信号を設置してほしい。	H27	通学路標識	市	H29	○	○	○			
					H27	速度規制の変更	公安	R2	○	○				

対策困難なため、対策箇所数から除外

