


# 郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	1
対策内容	カラー舗装（交差点） ポストコーンの設置

## 対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	4
対策内容	側溝整備

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	5
対策内容	薄層カラー舗装（交差点） 路面表示

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	6
対策内容	横断歩道の引き直し

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	7
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	8
対策内容	薄層カラー舗装（交差点）

対策前後の状況

対策前



対策後



平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	9
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	10
対策内容	薄層カラー舗装（交差部）

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	11
対策内容	側溝整備

対策前後の状況

対策前



対策後




郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立明健小学校
箇所番号	13
対策内容	路面標示（カーブ注意）

対策前後の状況

対策前



対策後



平成25年度施工