

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立小泉小学校
箇所番号	1
対策内容	カラー舗装(路側帯) 区画線・路面標示（減速） 防草板

対策前後の状況

対策前



対策後




平成25年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立小泉小学校
箇所番号	2
対策内容	

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立小泉小学校
箇所番号	4
対策内容	転落防止柵

対策前後の状況

対策前



対策後




平成26年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立小泉小学校
箇所番号	5
対策内容	ガードレールの設置 ラバーポールの設置 路面標示

対策前後の状況

対策前



対策後




平成29年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立小泉小学校
箇所番号	6
対策内容	ガードレールの設置 ラバーポールの設置 区画線 路面標示の設置

対策前後の状況

対策前



対策後



平成30年度施工

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真

地区名	富久山地区（富久山町）	
学校名	郡山市立小泉小学校	
箇所番号	7	
対策内容	ガードレールの設置 ラバーポールの設置 路面標示	
対策前後の状況		
	対 策 前	対 策 後
		
		<p>平成30年度施工</p>

郡山市通学路交通安全プログラム 対策状況写真


地区名	富久山地区（富久山町）
学校名	郡山市立小泉小学校
箇所番号	8
対策内容	グリーンベルトの設置 外側線の補修

対策前後の状況

対策前



対策後



令和2年度施工