


通学路対策箇所図 (行健中学校)

中央



番号 ①	路線名	八山田七丁目1号線
住所	郡山市富久山町久保田字大原16	
交通量が多い。南東北病院側から坂を上ってくるので、見通しが悪い。		
番号 ②	路線名	八山田七丁目3号線
住所	郡山市富久山町八山田七丁目89	
交互交通だが交通量が多い。高架橋の手前で道幅が極端に狭くなる。		
番号 ③	路線名	大原2号線
住所	郡山市富久山町久保田字大原	
道路幅員が狭く、危険。		
番号 ④	路線名	道ノ窪乙路線
住所	郡山市富久山町福原字舟橋 地内	
変形五差路の上、幅員が狭く交通量も多いため安全に道路を横断できない。		
番号 ⑤	路線名	県道須賀川二本松線
住所	郡山市富久山町境田 地内	
横断歩道があるが交通量が多く、児童が安全に道路を横断できない。		
番号 ⑥	路線名	我妻2号線
住所	郡山市富久山町福原字境田	
歩道の狭さ、汚さ、豪雨時の冠水など危険な状態である。自転車と自動車の隔離が狭く危険。		
番号 ⑦	路線名	八山田七丁目1号線
住所	郡山市八山田七丁目 外 地内	
横断歩道のない交差点であり、朝・夕の通学時に車通りが多い。		
番号 ⑧	路線名	八山田七丁目1号線
住所	郡山市八山田七丁目 外 地内	
信号機がなく交通量が多い。横断歩道もない。		
番号 ⑨	路線名	区画整理地内
住所	富田町双又 地内	
付近に街灯がない。信号機がなく、横断する際危険。(平成27年度道路管理者へ引継路線)		
番号 ⑩	路線名	道ノ窪乙路後線
住所	郡山市富久山町福原字鳴伊賀 地内	
跨線橋にしか歩道が無く、側道との合流箇所からは道路幅員が狭いため危険である。		

番号 ⑪	路線名	福原八山田七丁目線
住所	郡山市富久山町福原字泉崎 地内	
側に住宅が密集し、狭隘な道路である。朝の通り抜け道として車の交通量が多い。		
番号 ⑫	路線名	八山田七丁目1号線
住所	郡山市八山田七丁目 外 地内	
30kmの速度規制が守られておらず危険である。		

--- : 要対策箇所

通学路対策箇所図 (行健中学校)

下

