・対策後に再度点検した場合はC：Checkに○
・Check後、改善した場合はA：Actionに○

対 策 一 覧 表

【上伊豆島小学校】　（住所：熱海町上伊豆島字西畑32）

令和8年3月現在

番号	種別	路線名	箇所名・住所	現状・危険内容	点検年度	対策内容（案）	事業主体	対策年度	事業の進捗状況				
									P	D	C	A	備考
1	県道	主要地方道長沼喜久田線	郡山市　熱海　町　長橋　字　反田	交通量が多く、またスピードを出して走る車も多いので危険。また、冬季の凍結時にはスリップする車が多い。	H25	歩行者溜り整備・歩道設置（長橋工区）	県		○				
					H25	歩行者用信号機新設	公安	H25～	○	○			
2	市道	上伊豆島長橋線	郡山市　熱海　町　上伊豆島　字　上町	見通しが悪い交差点で右折、左折の車が見えにくい。	H25	交差点内カラー舗装	市	R1	○	○			休校中のため
3	市道	上伊豆島長橋線	郡山市　熱海　町　長橋　字　反田	見通しの悪いT字路である。									
4	市道	上伊豆島長橋線	郡山市　熱海　町　上伊豆島　字　天神前	見通しの悪いカーブがあり、通行に注意が必要。									
5	市道	片平安子島線	郡山市　熱海　町　長橋　字　反田	路肩幅が狭く、歩行者が危険。	H25	道路改良	市	R1	○	○			休校中のため
	市道		郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										
			郡山市　町　字										

休校に伴い、対策見合わせ